УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от извънредна проверка по изпълнение на предписание и изпълнение на част от Условие 16.12

Обект: Рафинерия за минерални масла и газове, стопанисвана от "Рафинерия Плама" АД

Дата на извършване на проверката: 31.08.2022г.,
Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Западна индустриална зона.
Основание за проверката: последващ контрол по изпълнение на предписание т.1, дадено с констативен протокол КР-13/14.07.2022 г. и изпълнение на част от Условие 16.12., във връзка с Условие 16.2. от КР № 21/2004 на "Рафинерия Плама" АД, актуализирано с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г.)
Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на предписание и изпълнение на част от Условие 16.12

При извършената проверка е констатирано следното:

1. Във връзка с изпълнение на предписание т.1, дадено с констативен протокол №КР-13/14.08.2022г., Дружеството е уведомило РИОСВ Плевен за изпълнението му с писмо вх. № 4977/16.08.2022г. От извършената проверка на място е установено, че са почистени двата разливи на нефтопродукти, които се намират върху площадката на битумната инсталация, в близост до стълби и до пътя, водещ към инсталацията. Наличният сорбент е събран и почистен. Предписанието е изпълнено.
2. Участък за разфасовка на масла – обозначен с **№ 10а** на коригиран Генплан.

Горе цитираният участък е включен в „Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС". За инсталацията е представен план за закриване с вх. № 6455/09.11.2020г., актуализиран с писмо вх. № 6455/26.07.2022г. и изготвен по реда на Условие 16.2. от комплексното разрешително. Същият е посочен като №10 в Генплан на Дружеството, част от актуализираното КР с Решение № 21-Н0-И1-А4-ТГ1/2022 г. Промяната в обозначението на участъка и разделянето му на две площадки в Ген плана, е извършено по молба на оператора, за което РИОСВ Плевен е уведомена с писмо вх. № 5068/24.08.2022г. Корекцията в настоящия Ген план е приета като уточняваща и изпълнима от ИАОС с писмо вх. №5068/29.08.2022г.

При направения оглед на участъка за разфасовка на масла, означен с **№10а** на Ген плана е установено:

- В сградата, в която се намира участъка, е извършено спиране на технологичните съоръжения и апарати.Технологичната линия е спряна, изключена е от електрическата мрежа и е демонтирана. Съоръжения, възли и компоненти са изнесени от сградата. Вентилационната тръба е прекъсната.
- Отстранени са разливите от пропуски на съответните опаковки, около поточната линия и складовете за готова продукти;
- Шахтите са обезопасени. Площадката е бетонирана и е изчистена, на нея е разположена само сградата, изключена от вътрешно заводски комуникации.
- Захранването на сградата с електрически ток и вода е прекъснато и преустановено;

- Прилежащият терен пред сградата е почистен, отстранени са демонтираните от естакадата тръби. В същата сграда, в хода на проверката е констатирано налично, немонтирано оборудване състоящо се от 1 бр. екструдер с неподвързано табло; 1 бр. сушилня; 2 бр. вани и 4 бр. елеватора. По информация на оператора оборудването се съхранява в сградата временно.

След осъществяване на физическия оглед на Участък за разфасовка на масла, означен с **№10а** на актуалния към момента на проверката Ген план, е констатирано че Условие 16.12. за горепосочения участък е изпълнено.

Заключение:

Предписанието по Условие № 13.1.2 е изпълнено. Условие 16.12. за Участък за разфасовка на масла, означен с №10а на актуалния към момента на проверката Ген план е изпълнено.