РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от извънредна проверка последващ контрол по изпълнение на предписания

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на свине.

Дата на извършване на проверката: 10.02.2017 г.

Място на извършване на проверката: с. Дисевица, общ. Плевен,

Основание за проверката последващ контрол по изпълнение на предписание т.1 дадено с констативен протокол № КР-31/22.12.2016 г. и предписание т.3 дадено с констативен протокол № КР-30/01.12.2016 г. на РИОСВ Плевен.

При извършената проверка е констатирано следното:

"Хибриден център по свиневъдство" АД е оператор на комплексно разрешително №306-Н0/2008 г. изменено с решение № 306-Н0-И1-А0/2013 г. на ИАОС гр.София.

Дружеството е внесло в РИОСВ Плевен информация, че е изпълнило предписание т.1 дадено с протокол № КР-31/22.12.2016 г. за трайно прекъсване отвеждането на отпадъчни води и торова маса в канал за дъждовни води на площадката и за изпълнение на предписание т.3 дадено с протокол № КР-30/01.12.2016 г., за извършено почистване на замърсени терени в имот съседен на свинекомплекса.

При проверката се направи физически оглед на площадката на свинекомплекса при събирателен резервоар. Установи се, че е демонтиран канал от резервоара към канала за отвеждане на повърхностни води от площадката в дере и р.Вит. С това е прекъсната възможността за нерегламентирано заустване на отпадъчни води и продукти от свинекомплекса в дерето и е изпълнено предписание т.1 от констативен протокол № КР-31/22.12.2016 г. При огледа на канала за повърхностни води от площадката се установи, че е извършено почистване на храстовидна растителност. Не се установи заустване на отпадъчни води и продукти в канала. Установи се воден поток, визуално незамърсен.

При проверката се направи физически оглед на съседен имот, чрез който се отвеждат повърхностни води от свинекомплекса в дере, приток на р.Вит. При студено време и снежна покривка не се установи наличие на отпадъчни продукти и торова маса в имота. Визуално водата в канала е бистра. С това е изпълнено предписание т.3 дадено с протокол № КР-30/01.12.2016 г. на РИОСВ Плевен.

Заключение:

.....

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....