



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД



от извънредна проверка по сигнал

Обект: Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

Дата на извършване на проверката: 02.06.2025 г.

Място на извършване на проверката: Инсталация за регенериране на отработени масла в гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,


Основание за проверката: постъпило в РИОСВ – Плевен писмо, с вх. № 2657/13.05.2025 г. от Омбудсмана на Република България, на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по отношение спазване на условията в комплексно разрешително КР № 440-Н2/2024 г., издадено с Решение №440-Н2-И0-А0/2024 г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Полихим СС ЕООД е оператор на комплексно разрешително КР № 440-Н2/2024 г., издадено с Решение №440-Н2-И0-А0/2024 г. Настоящата проверка е във връзка с постъпил от електронен адрес gradgani_lukovit@abv.bg. сигнал към институцията на Омбудсмана .

Във връзка с предмета на сигнала за миризми от предприятието за преработка на отработени масла и други нефтени продукти, по време на проверката е направен оглед на производствената площадка и прилежащия район. В момента на проверката инсталацията, попадаща в обхвата на Условие №2 от действащото към момента комплексно разрешително КР № 440-Н2/2024 г., не осъществява производствена дейност. На пропускателния пункт на обекта не са констатирани миризми, характерни за дейностите на площадката. При навлизането в територията на обекта, миризмата на петролни продукти е усетена само в дъното на площадката, при достигане на участъка за селективна очистка. Операторът представи Дневник за документиране на действията по пускане и спиране на Инсталациите към инструкция И 18 със записи. Производствената дейност на инсталацията за регенериране на отработени масла е спряна на 26.05.2025 г. и в момента на проверката се извършва профилактика и почистване на технологичните съоръжения. Представени са: инструкция И7 към условие 9.1.1.2 и 9.1.1.5, инструкция И8 към условие 9.1.2.1 , инструкция И9 към условие 9.3.2, 9.3.7 и 9.4.3 и инструкция И9А.

Ректификационна колона до 10 тона/денонощие (Колона № 1) и Ректификационна колона до 65 тона/денонощие (Колона № 2) към датата на проверката не работят. В деня на проверката факела (пречиствателното съоръжение) към дестилационните колони не работи. Инсталацията за контактна очистка, представляваща част от инсталацията за регенериране на отработени масла не работи.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



При проверката са изискани и представени записи в изпълнение на инструкциите по Условие № 9:

- Дневник за оценка на съответствието на оптималните стойности, определени в Условие 9.1.1.2 към И8. От м. януари 2025 г. до датата на проверката не са регистрирани несъответствия на оптималните стойности, определени в Условие 9.1.1.2;

- Дневник за периодична оценка на наличните източници на неорганизиран емисии и интензивно миришещи вещества на площадката – към И14. От м. януари 2025 г. до датата на проверката не са регистрирани неорганизиран емисии и интензивно миришещи вещества;

- Дневник за поддържане филтрите на отдушниците на резервоарно стопанство – Р1 до Р11А – към И 14. От м. януари 2025 г. до датата на проверката не са регистрирани неизправности;

- Дневник за ежедневна проверка на термодатчиците на резервоарите за подгряване – към И14. От м. януари 2025 г. до датата на проверката не са регистрирани аварии и неизправности.

За проверения период не са констатирани отклонения от оптималните стойности и необходимост от коригиращи действия. Не са настъпвали аварийни или други непредвидени ремонтни обстоятелства, водещи до разпространяване на неприятни миризми. Операторът не е регистрирал неорганизиран емисии, включително неприятни миризми, разпространяващи се извън обекта. В деня на проверката, при направените огледи не са констатирани миризми в съседните терени. Към датата на настоящата проверка няма установени причини за извършване на мониторинг на качеството на атмосферния въздух с автоматична измервателна станция.

Дружеството е представило в РИОСВ – Плевен в срок годишния доклад по околна среда за изминалата календарна (2024) година.

Заклучение:

При проверката не са установени нарушения на условията, включени в комплексното разрешително.