




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛИ

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

Обект: "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД, гр. Луковит.

Основание за проверката: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0467/01.11.2010гг.

Цел: Осъществяване на контрол изпълненията на условията в Комплексно разрешително №83-Н1/2008г.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл. 128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0467/01.11.2010г. във връзка с контрол изпълненията на условията в комплексно разрешително (КР) №83-Н1/2008г., на оператора "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД, гр. Луковит.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката на площадката не се извършва производствена дейност. През 2010г. керамичния завод е работил от 11.01.2010г до 20.09.2010г., за което оператора писмено е информирал РИОСВ – Плевен.

Операторът е извършил мониторинг на емисиите на замърсители в атмосферния въздух в определените срокове.

Операторът е извършил СПИ. Представени са два броя доклади за резултатите от проведените СПИ, утвърдени от Директора на РИОСВ - Плевен с писма с изх. №2649/06.07.2010 и изх. №03506/05.10.2010г. Не се констатиран несъответствия.

Представен е регистър на изпускащите устройства и измерените стойности на контролираните показатели, погрешно наименован като регистър на източниците на неорганизиран емисии.

Операторът е извършвал измерване (протокол №558/02.09.2010г.), резултатите са представени в РИОСВ –Плевен с доклад вх.№3647/ 01.10.2010. Не е извършено наблюдение на нивото на шум в мястото на въздействие. На оператора са издадени предписания за допълване на резултатите от мониторинга с писмо на Директора на РИОСВ Плевен изх.№3640/04.11.2010г.

Представена е инструкция № ИОС12.2.2/26.06.2006г. Инструкцията не е актуализирана в съответствие с актуализацията на разрешителното и на нормите за шум съгласно Наредба №6/2006г.

Отчетната книга за образувани и/или третирани отпадъци се води редовно. При проверка на площадките за временно съхранение на отпадъци, не се констатира несъответствие в изпълнението на условие 11 от КР №83-Н1/2008г.

На площадката има съществуващ тръбен кладенец, регистриран в БДДР. Кладенецът не се ползва. Проверена е площадковата канализация и съоръженията към нея.

Няма констатирани аварийни ситуации за проверявания период.

Издадени са следните предписания на управителя на "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД и е определен срок за техните изпълнения:

1. Да се коригира наименованието на регистъра по Условие 9.6.2.5 в съответствие със съдържанието му.
2. Да се заведе регистър по Условие 9.6.2.3 за основните потенциални източници на неорганизиран емисии в атмосферния въздух.
3. Да се представи актуализирана инструкция по Условие 12.2.2 в съответствие с актуализирани гранични стойности за ниво на шум съгласно издадено ново КР №83-Н1/2008г.

отговорник: – Директор завод

Съставен е Констативен протокол № КП-33-КР-26/09.11.2010г.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът "ВИНЕРБЕРГЕР" ЕООД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР №83-Н1/2008г.