



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



**ИНЖ. Р. ИЛИЕВСКИ**  
**ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН**

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Терени около река Вит и имот № 000254 по КВС на с. Ясен, на около 200-300 м над стария мост на река Вит

**Дата на извършване на проверката:** 24.02.2014 г.

**Място на извършване на проверката:** землище с. Ясен, общ. Плевен, обл. Плевен

#### Проверени компоненти на околната среда:

- Почви;
- Води.

#### Основание за проверката:

Сигнал, с вх. № ОИК-3-6/13.02.2014 год., касаещ замърсяване на р. Вит с торов отпадък и отпадъчни води от отглеждане на животни

#### Цели на проверката:

Извънредна проверка по спазване изискванията на:

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за водите.

#### Извършени дейности:

Проверени са:

- Терени около река Вит, на около 200-300 м от стария мост на река Вит при с. Ясен;
- Имот № 000254 по КВС на с. Ясен;
- Участък от река Вит;

#### Констатации:

##### I. Компонент Почви

При проверка на терени около река Вит, на около 200-300 м от стария мост на река Вит при с. Ясен, се констатира, че на площ от около 190 кв. м има наличие на угнил торов отпадък, пресен торов отпадък, примесен със слама, отпадъци от слама, найлонови опаковки (чували). Отстоянието на терените от реката е около 7 м. Заснети бяха географски координати на заетата площ и се констатира, че попада в имот, който е общинска собственост. Не беше констатирано кой е изхвърлил гореописаните отпадъци. При оглед на имот № 000254 се



констатира наличие на масивна сграда, а в двора на имота имаше птици (кокошки, петли и патици), нямаше крави. Около сградата имаше опаковки (найлонови чували и пластмасови бутилки), кости от дребен рогат добитък, един смачкан метален варел.

#### **II. Компонент Води:**

При оглед на имот № 000254 по КВС на с. Ясен се констатира открит бетонов канал, водещ към шахта с размери около 2.5 м на 3.5 м. Заснета е точка от бетоновата шахта с географски координати. След проверка на точката по координати се оказа, че бетоновата шахта попада в имот, съседен на имот № 000254. Не е констатиран поток отпадъчни води към бетоновата шахта. При направения оглед на река Вит на около 100 м над и под описания имот не се установи наличие на тръба и заустване на отпадъчни води в река Вит.

#### **Заключение:**

При извършената проверка са установени пропуски, водещи до отклонение от законовите изисквания по опазване на компонент почви. За установеното отклонение по прилагане на нормативните изисквания за опазване на компонент почви е дадено предписание със срок и отговорник.

#### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

Проследяване и контрол по изпълнение на даденото предписание.

