



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА ПЛЕВЕН  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



## ДОКЛАД

от извънредна проверка по сигнал

**Обект:** Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

**Дата на извършване на проверката:** 22.10.2015 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

**Основание за проверката:** с изх. № С-132/21.10.2015г. на МОСВ във връзка с настъпила на територията на „Полихим СС“ ЕООД авария и на основание чл. 154 а, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

### При извършената проверка е констатирано следното:

С решение № 440-Н1-ИО-А0/2015г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда е издал на „Полихим – СС“ ЕООД, гр. София комплексно разрешително с регистрационен номер № 440-Н1/2015.

В момента на проверката инсталацията за ректификация на отработени масла не работи. Не е извършвана дейност след настъпилия инцидент на 07.08.2015 г. „Полихим СС“ ЕООД е уведомило РИОСВ Плевен с писмо за настъпила на 07.08.2015 г. техническа авария на територията на обекта, която не е довела до замърсяване на околната среда и не е оказала влияние върху населението. Причина за инцидента е неспазване, от служител на дружеството, на последователността на действия за работа, описани в технологичните инструкции. В резултат на това е възникнал взрив в един от събирателните съдове за дънен остатък. Инцидентът е възникнал в затворено помещение. Засегнато е оборудване (част от ректификационна инсталация до 40 т/денонощие), което е в процес на възстановяване. Инцидентът е вписан в Регистъра на трудовите злоупотреки и в Дневник за аварии.

Реконструкцията на съществуващите ректификационни инсталации за достигане на разрешения капацитет до 65 т/денонощие съгласно КР 440-Н1/2015 г. е в процес на изграждане и не е пусната в експлоатация В процес на изграждане е инсталация за селективна очистка на маслени дестилати. Работи се по площадките за новата инсталация за производство на битум, инсталация за изсушаване на глауберова сол и разширението на резервоарния парк за отработени масла.

### Заклучение:

.....

### Приоритети за последваща контролна дейност:

.....;