



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради,

Дата на извършване на проверката: 22.08.2018г.

Място на извършване на проверката: „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив, площадка в с. Петокладенци, област Плевен.


Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0456/08.08.2018 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г. по отношение спазване на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г., на оператор „Канарини“ ЕООД, гр. Пловдив.

При извършената проверка е констатирано следното:

Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради, се намира на площадката. В момента на проверката птици се отглеждат само в Сгради № 7 и №8. Останалите сгради са празни. Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Горивната инсталация включваща 6 бр. котли се намира площадката. Капацитетът на инсталацията за отглеждане на птици не е превишен. В РИОСВ Плевен е представен ГДОС с вх. № 2061/05.04.2018г., коригиран с писмо вх.№ 2061/28.05.2018г., с документирано производство за периода 01.01.2017г – 31.12.2017г.

Списъкът с всички изготвени инструкции от КР е представен по време на проверката. Представена е инструкция с персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвена е обща инструкция по условия 5.1.1; 5.1.2; 5.1.3. Представен е списък с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. През отчетния период няма установени аварийни или други замърсявания на територията на площадката. Към момента на проверката няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията. Инвестиционният проект за преустройство и модернизиране на птицефермата не е реализиран. Във връзка с публикуване на ново заключение за най добри налични техники - (ЕС) 2017/302 на ЕК от 15.02.2017 г., операторът е в процедура по преразглеждане на комплексното разрешително.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



В момента на проверката оператора извършва водовземане от подземни води и в процедура по издаване на разрешително. Количествата на използваната вода и електроенергия за производствени нужди, не превишават посочените количества в условията на КР съгласно представен ГДОС за 2017г.

При огледа на площадката се констатира наличието на 4 бр. горивни източници (котли) на твърдо гориво, предназначени за отопление на сгради №№ 3, 4, 7 и 8. Котлите са част от оборудването на старите халета, които са построени в периода 1988 - 1990 г., съгласно представен при предшестваща проверка акт за държавна собственост, издаден от Общински съвет Белене. При проверката котлите не работят. Операторът е представил техническа характеристика, съдържаща данните на производителя за дебита на вентилаторите. Емисиите се изпускат организирано през 4 бр. комини, чиято височина съответства на изискваната, съгласно Таблица 9.1.2.1 от разрешителното, височина от 12м. Комините са изведени на покривите на халетата, като височината им надвишава най-високата част на покрива. Не е провеждано измерване на дебитите и емисиите от котлите с цел доказване на съответствието с условие 9.1. Вентилационните потоци от сгради №№ 3, 4, 7 и 8. се извеждат в атмосферния въздух с тунелни вентилатори на фасадите на сградите. Дебитът на вентилационните газове на всяка една от сградите не превишава разрешението. Броят на тунелните вентилатори на всяка една от сградите не надвишава разрешеното в табл.9.1.2. При проверката на площадката са представени документи с технически характеристики на котлите и вентилационните системи, от които е видно, че дебитите на вентилационните потоци и на димните газове не надвишават разрешените по условие 9.2.1.

При проверката не са констатирани неорганизираните емисии на прах. Не е установено разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Изискващите се по условия 9.2.2, 9.2.3 и 9.3.2 3 бр. инструкции са представени при проверката. Не са представени записи по изпълнение на мерки за оценка на наличието и/или разпространение на неорганизираните емисии и интензивни миризми, тъй като не са постъпвали оплаквания и/или сигнали.

При проверката се не е констатирано наличие на площадката на генерирани отпадъци, различни по вид (код и наименование) от посочените в комплексното разрешително, както и извършване на дейности по третиране и/или събиране и транспортиране на отпадъци. Обособени са участъци, осигурени са съдове, пластмасови бидони, за разделно предварително съхраняване на отпадъците, генериращи се на площадката. За съхраняване на опасни отпадъци от луминесцентни лампи е осигурен изолиран достъп, маркиран съд и сорбент, сярва в количество 2 г/кг отпадък. Предприети са мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци, на оползотворими отпадъци с не оползотворими. В РИОСВ Плевен са заверени отчетни книги по чл. 44 от Закон за управление на отпадъците. Същите не са представени в момента на проверката. Не са представени и договори с лица с документи по чл. 35 от ЗУО за предаване на отпадъци за последващо третиране. Прилагат се инструкциите по Условие № 11. от КР, представени при проверката. Представен е дневник със записи по всички инструкции. Не са установени несъответствия, във връзка с което не са разписани предприети коригиращи действия. Обособени са две площадки, с трайна настилка, за съхраняване на торова постеля, СЖП. Площадката е с наклон за недопускане на разливи и за отвеждане на води към шахти, свързани с водоплътна изгребна яма. Към момента на проверката няма налични СЖП на площадките.

По Условие 13.1.1. мерките, касаещи опазване на почвата от замърсяване, се изпълняват. Извършен е собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. В представения протокол за вземане на извадки от почви, извършено от акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда са нанесени старите координати на пункта. При настоящата проверка се изиска уточняване на географските координати на пункта, описани в протокола за вземане на извадки от почви. Във връзка с това с писмо, в РИОСВ Плевен са представени изменения на протоколите от

вземане на почвените извадки и от изпитване от акредитираната лаборатория, в които са нанесени верните координати на пункта: В 43°31'08.986" L 25°05'32.359". По Условие 13.1.2.3. предписание под №4 от КП №КР-14/09.08.2017 г. е изпълнено. С писмо, вх. № 4671/11.09.2017 г. на РИОСВ Плевен са представени координатите на пункта, трансформирани правилно от КС 1970 г. в географски координати (в система WGS84), а именно: В 43°31'08.986" L 25°05'32.359" и план на площадката с обозначения пункт. По Условие 13.1.2.4. в представените протоколи за анализи са отразени стойности по показател Азот общ в дименсия % (проценти), а от концентрация в почвите (базово състояние) е с дименсия g/kg, поради което направената оценка на съответствието по показател Азот общ не е коректна. При настоящата проверка се изиска уеднаквяване на димесиите по този показател от страна на лабораторията, провела изпитването на почвените проби. С писмо, в РИОСВ Плевен са представени стойностите по Азот общ с дименсия g/kg. От представените резултати от мониторинга е видно, че има превишение спрямо базовите резултати по Азот общ в дълбочина 0-10 см. По Условие 13.1.3.3. при проверката не са представени резултати от прилагането на инструкция за документирание и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на: съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, причините за регистрираните несъответствия и предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия, за което е дадено предписание в настоящия протокол.

Представен е План за действия при бедствия, аварии и катастрофи по време на проверката. Няма възникнала аварийна ситуация към момента на проверката. До момента на проверката няма случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Операторът е представил собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха. Планът за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2 е представен по време на проверката. Упълномощеното лице на „Канарини“ ЕООД декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие 2. на настоящото разрешително или на части от тях.

Заключение:

Във връзка с констатираните несъответствия с условия №11 и №13 от КР, на оператора са дадени предписания. Операторът е представил В РИОСВ Плевен документи по изпълнение на предписанията.

Приоритети за последваща контролна дейност:

.....