



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Предприятие за производство на растителни масла за хранителни и технически цели, с. Ясен, стопанисван от „Марица олио” АД, гр. Пазарджик.

Дата на извършване на проверката: 06.06.2019 г.

Място на извършване на проверката: с.Ясен и с.Дисевица, общ.Плевен

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Почви;

Основание за проверката: текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат, на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и сигнал с вх. № ОИК-3-68/30.05.2019 г.

Цели на проверката

Осъществяване на контрол по спазване изискванията на:

- Закона за опазване на околната среда.

Проверени са следните участъци:

1. Поземлени имоти (ПИ) в близост до „Марица олио” АД.
2. Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от предприятието за растителни масла.
3. Участък от напорен тръбопровод за отпадъчни води от „Марица олио” АД до „Рафинерия Плама” АД.


Констатации:

Проверката се извърши в присъствието на подателя на сигнал, вх. № ОИК-3-68/30.05.2019 г.

1. При огледа на терените - поземлени имоти (ПИ) в близост до „Марица олио” АД, се констатира следното:

1.1. Върху площи, попадащи в имоти със засято жито, находящи се в землището на с. Дисевица - по информация на подателя на сигнала, са налични два разлива на течност с неизвестен произход. Заснета е точка в близост до разливите. Единият разлив, който е с площ около 150 кв. м има ниво на течността, с жълтеникав цвят. Житото около разлива е жълт цвят. Другият разлив, който е попил в почвата, е на площ от около 30 кв. м, с утайка с тъмен цвят. По информация от подателя на сигнала, имотите са негова собственост.

1.2. В ПИ, собственост на „Марица олио“ АД, по протежение на оградата на предприятието, в съседство с площите с констатираните два разлива, се наблюдава разлив на отпадъчни води, вкл. утайка с тъмен и на места с жълт цвят.



1.3. Между имота, собственост на „Марица олио“ АД и площта, в която е констатиран разлива от около 30 кв. м, има вада с утайка, която е с тъмен и жълтеникав цвят.

2. Към момента на проверката дружеството не осъществява производствена дейност. На входа на локалното пречиствателно съоръжение не е констатиран поток отпадъчни води.

3. По информация от дружеството, след установен пробив на тръбопровода за отпадъчни води до „Рафинерия Плама“ АД, дейността на обекта е спряна на 3.06.2019 г. Образованите отпадъчни води, постъпващи в пречиствателното съоръжение са изпомпени и чрез гъвкави тръбни връзки са изпуснати в имота, собственост на „Марица олио“ АД. При проверката е направен оглед на имота, при който е установен разлив на отпадъчни води, вкл. утайка с тъмен и на места с жълт цвят. Към момента на проверката не е установено изпускане на отпадъчни води извън площадката на обекта.

4. При проверката е направен оглед на напорния тръбопровод за отпадъчни води, в мястото на пробива. Установено е, че е направена подмяна на участък от тръбопровода с дължина 12,0 м. Дружеството е възложило на специализирана фирма да извърши цялостно обследване на техническата изправност на напорния тръбопровод от „Марица олио“ АД до „Рафинерия Плама“ АД.

Заключение:

На „Марица олио“ АД са дадени предписания, с конкретни срокове за изпълнение, касаещи почистване на установения разлив на отпадъчни води, на утайката с тъмен и жълт цвят, находящи се имота, собственост на „Марица олио“ АД, в това число и на наличните утайки във вадата и почистване на установените два разлива на отпадъчни води, вкл. утайката с тъмен и жълт цвят, в съседните имоти, като почистването да се извърши след прибиране на реколтата от жито по устно искане на подателя на сигнала, заявено по време на проверката. За извършените почиствания да се уведоми писмено РИОСВ Плевен, като се приложат копия на документите за предаването на отпадъците на дружество, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол върху изпълнението на дадените предписания;
- Контрол върху изпълнение на задълженията на дружеството по спазване изискванията на приложимото екологично законодателство.