



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.д-я АФПД
Директор РИОСВ Плевен
съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен

ДОКЛАД

от извънредна проверка по сигнал

Обект: Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

Дата на извършване на проверката: 26.04.2024 г.

Място на извършване на проверката: Инсталация за регенериране на отработени масла в гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

Основание за проверката: постъпили в РИОСВ – Плевен сигнали, с вх. № ОИК-3-46/22.04.2024 г. и вх. № ОИК-3-46(1)/23.04.2024 г., на основание чл.148 и чл.154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по отношение спазване на условията в комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 440-Н1-ИО-А1/2023 г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Проверката е във връзка с приети на 20.4.2024г. и 22.4.2024г. сигнали за „тежка и задушлива миризма, втори ден подред от Рафинерията („Полихим СС“ ЕООД). Не се използват филтрите на комините и тежкия газ се изпуска в атмосферата“ и „от цеха за преработка на масла се носи остра миризма на изгорели масла“.


В момента на проверката Инсталацията за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к) от Приложение № 4 на ЗООС не осъществява дейност.

При проверката е направен оглед на производствената площадка и прилежащия район, вкл. на стадиона, намиращ се в съседен на площадката на обекта терен. Изискани са и са представени записите във формулярите към инструкциите по Условие № 9, документирали работата на инсталацията за периода от 2.1.2024г. до деня на проверката.

- Дневник за документирани отчетените стойности на контролираните параметри на факелната инсталация, за периода от 2.1.2024г. до 20.4.2024г. Факелната инсталация (пречиствателното съоръжение) е работила в посочения период непрекъснато, заедно с двете ректификационни колони. За посочения период в представената и приложената към този протокол информация не са регистрирани отклонения от оптималните стойности и необходимост от коригиращи действия;

- Дневник за документирани действията по пускане и спиране на инсталацията, за периода от 2.1.2024г. до 20.4.2024г., с последен запис за спиране на дейността на 20.4.2024г. в 3:50ч.

В дните, посочени в сигналите 20.4-22.4.2024г. ректификационните колони не са работили. Спирането е свързано с периодична профилактика на колоните, тръбопроводите и всички спомагателни съоръжения. Към датата на проверката почистването все още продължава. След



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



спирането на работата на колоните (спиране на подгриващия горивен източник) в 3ч. и 50 мин. на 20.4.2024г., факелът е работил до късните часове на същата дата. Колоните са отворени за почистване след охлаждане, на 22.4.2024г. в понеделник, когато е започнало почистването. От 22.4.2024г. до деня на проверката всички дейности в обекта се извършват през деня, с работно време от 8:00 до 17:00ч. В деня на проверката не работи нито едно технологично съоръжение, извършват се само ремонтни работи и прехвърляне на остатъчен материал от работата на колоните към резервоарите.

При обиколката на района около обекта, вкл. стадиона, както и на площадката на обекта не са констатирани миризмите, описани в сигналите. При навлизането в територията на обекта, миризма на петролни продукти е усетена само в близост до инсталацията за контактна очистка. Локалните замърсявания, допуснати при прехвърляне и преливане на масла се почистват в рамките на работния ден. При огледа, на участъка са налични около 200 бр. варели със суровини. При проверката обектът не работи, до дни предстои привършване на периодичната профилактика на ректификационните колони и стартиране на работата им на 7.5.2024г. Емисии на замърсители се изпускат от 2 бр. изпускащи устройства (комини):

К1 – комин на котелни инсталации за подгриване към двете технологични пещи, съответно към вакуумни инсталации 10 тона/24 часа и 65 тона/24 часа;

К4 – изпускащо устройство факелна система, реализирана като факелен котел с водна риза към технологични пещи за вакуум дестилация.

В деня на проверката факела (пречиствателното съоръжение) към дестилационните колони не се експлоатира.

В дните на постъпване на сигналите в РИОСВ-Плевен, съгласно представените документи не са настъпвали аварийни или други непредвидени обстоятелства, налагащи прекъсване, спиране на факела и водещи до разпространяване на неприятни миризми. На същата дата операторът не е получил и регистрирал неорганизираните емисии, включително неприятни миризми, разпространяващи се извън обекта. В деня на проверката, при направените огледи, не са констатирани миризми в границите на площадката и в съседните терени. Представена е инструкция И 9А за „Периодична оценка на възможността за замърсяване с миризми в чувствителен приемник“, изисквана по силата на Условия 9.4.4, 9.4.5 и 9.4.6. По време на проверката е проверено изпълнението на следните инструкции: И 9 „Периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката. Спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. Спазване на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества. Установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия“ и И14 „Неорганизираните емисии. Мониторинг на наличните източници на неорганизираните емисии на площадката.“ Разпространението на миризми извън границата на площадката на посочените в сигналите дати не е регистрирано от оператора, тъй като в обекта сигнал не е имало. В деня на проверката, при направените огледи, не са констатирани миризми в границите на площадката и в съседните терени.

Сигналоподателят на първия сигнал с вх. № ОИК-3-46/22.04.2024 г. е анонимен, а с подателя на втория сигнал с вх. № ОИК-3-46(1)/23.04.2024 г., са осъществени неколкократно неуспешни опита за контакт по телефона в деня на проверката.

Заклучение:

При проверката не са установени нарушения на условията, включени в комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015 г., актуализирано с Решение № 440-Н1-И0-А1/2023 г.