




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

ИНЖ. РЕНИ АЧ



ДОКЛАД

от извършен контрол по изпълнение на условията в решение №01-62/2011 г.
за изменение на Разрешително № 62/2007 г. за експлоатация на предприятие
с нисък рисков потенциал "Лесопласт" АД, гр. Троян
издадено по чл. 104, ал. 1 от ЗООС

Основание: Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл. 15, т.8 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/2006 г. с изм. и доп.)

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в решение №01-62/2011 г. за изменение на Разрешително № 62/2007 г. за експлоатация на предприятие с нисък рисков потенциал "Лесопласт" АД, гр. Троян с оператор "Лесопласт" АД, гр. Троян

Съгласно изискването на чл. 15, т. 3 от Наредбата е проведена на 21.06.2011г. подготвителна среща на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС. Всеки член на комисията писмено декларира, че не е лично заинтересуван от дейността на оператора.

За датата на проверката операторът е уведомен предварително с писмо изх. № ИК -579/27.09.2011 г. с приложения за сведение копия от Заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096/2010г. на Министъра на околната среда и водите.

На 21.10.2011 г., на основание чл. 157а от ЗООС и чл. 14 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и заповеди с №№ РД-1095 и РД-1096 от 21.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите се извърши проверка в "Лесопласт" АД, гр. Троян.

Всеки член на комисията провери дейността на оператора на предприятието в рамките на своята компетентност, съгласно чл.16, т.2 от Наредбата.

1. Констатации от физическия оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария:

Представител на фирмата направи преглед на дейността на обекта и на неговите организационни и технически мерки за безопасност.

Предмет на дейност на „Лесопласт“ АД е производство на строителен и мебелен шперплат и плочи от дървесни влакна (фазерни плочи). За производствената дейност дружеството използва опасни химични вещества и смеси.

Комисията извърши оглед на съоръжения, процеси и дейности в предприятието с потенциал за възникване на голяма авария. Няма нарушения в изискванията за съхранение и в експлоатационната безопасност на използваните технологични съоръжения. Не се установи наличие на течове. В обекта са осигурени необходимите съоръжения и средства за ликвидиране на евентуално възникнали аварии.

През март 2011г със Заповед на Директора на РИОСВ Плевен се извърши пломбиране на 10 бр. неизползвани резервоари, част от резервоарния парк на Лесопласт АД, с цел недопускане промяна в класификацията на обекта. Комисията направи оглед на пломбите и констатира, че целостта им не е нарушена.

Операторът е изпълнил дадените предписания от предишна проверка. При проверката операторът декларира, че след издаване и влязло в сила решение № 01-62/2011г. за изменение на



разрешително 62/2007г. няма промени в работата на предприятието, изграждане на нови съоръжения, оборудване и промяна в количествата на съхраняваните опасни вещества.

В изпълнение на Условие 2 от разрешителното оператора е изготвил „План за развитие и поддържане компетентността на персонала за 2011 година“. Извършени са: анализ на риска и необходимите мероприятия за осигуряване на безопасна работа при извършването на основен ремонт на хидравлична преса в цех ДВП, обучения за опресняване и проверка на знанията на персонала за работа със СПО, практическо проиграване на аварийния план на обекта и запознаване на персонала с противопожарните уреди и съоръжения, обучение за работа с бутилки за газ пропан-бутан.

Операторът представи „План за проверка на безопасността на предприятието за 2011г“.

Във връзка с изпълнение на Условие 4 фирмата извършва ежемесечни тестове на пожарогасителна спринклерна инсталация. Протоколите се съхраняват на територията на предприятието. Извършват се периодични технически прегледи на технологичното оборудване на площадката и се документират с протокол за проведената техническа поддръжка. Във връзка с безопасната работа с опасните химични вещества са проведени начални и периодични инструктажи. Работниците са запознати с вида на опасните химични вещества, които се съхраняват на площадката и способите за защита, начините за оказване на първа до лекарска помощ в случай на авария.

Към момента на проверката не е проведено обучение за поддържане на познанията и практическия опит на персонала по изпълнение на мерките за недопускане на замърсяване на околната среда, тъй като не е приключила отчетната 2011г. Проведено е проиграване на плана за действия при пожар, документирано с протокол. Операторът е осигурил резерв от материални средства за ликвидиране на последиците от аварии- пожарогасители, пожарогасителна инсталация, противопожарни табла, хидранти. Наличните уреди за пожарогасене са в изправно работно състояние.

Представи се документация, удостоверяваща прилагането на превантивен мониторинг по Условие 8 и 9 - сертификат от проверка на защитен заземител и мълниезащитен заземител, ревизионна книга на съдовете работещи под налягане, дневник за периодичен мониторинг за недопускане на изпускания и разливи от технологичните съоръжения.

Към момента на проверката дружеството не е извършило годишен преглед на плана за обучение на персонала и годишен преглед на ефективността на плана за проверки на безопасността на обекта, тъй като не е приключила отчетната 2011г.

Води се дневник за докладване случаите на аварии, инциденти и/ или нарушения на технологичния режим. За изтеклата година не са отчетени такива. От датата на издаване на решение №01-62/2011 г. оператора декларира, че не е било необходимо извършване на преразглеждане на СУМБ.

На площадката се съхраняват актуални информационни листи за безопасност за съхраняваните химични вещества и смеси.

Във изпълнение на Условие 13 операторът е актуализирал Аварийен план, съгласно чл.35 на ЗЗБ. Операторът е осигурил на производствения персонал индивидуални средства за защита за случаи на бедствия и аварии. Направена е оценката на необходимостта от използване ЛПС.

Разработени са и утвърдени от Изп. Директор процедури за планиране и приемане на модификациите в Лесопласт АД, за аварийно планиране, за извършване на оценка на риска. Представи се процедура за преразглеждане на СУМБ. СУМБ е актуализирана със актуализирания ДППГА, подаден от оператора по процедурата за изменение на Разрешително №62/2007г.

Води се дневник за периодична проверка на комуникационните връзки и технически съоръжения за недопускане на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и почвата. Няма констатирани нарушения.

В резултат на проверката комисията даде предписания с отговорник и срокове за изпълнение на “Лесопласт” АД, гр. Троян. Съставен е констативен протокол по чл. 157 б, ал. 1 от ЗООС, подписан от членовете на комисията и връчен на Изп. Директор на Лесопласт” АД, гр. Троян.

Заключение:

Операторът е спазил управленските и технически мерки, предвидени в подадените от него документи по чл.110, ал.1 от ЗООС. Не са установени нарушения на изискванията на нормативната уредба.