




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

Обект: Инсталация за изработване на керамични продукти в с.Баховица, общ. Ловеч, с оператора "Елмаз" ООД.

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен № РД – 0238/07.06.2011г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 62/2005г. на оператора "Елмаз" ООД

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г. и Заповед № РД – 0238/07.06.2011г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни (КР) - № 62/2005г. на оператора "Елмаз" ООД.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката инсталацията за изработване на керамични изделия не работи. Пещта не е пускана в експлоатация от началото на 2011г. до настоящия момент. Няма увеличение на производствения капацитет. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Водят се дневници с използваните количества вода, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива. Извършва се оценка на съответствието с условията в КР. Не е констатирано несъответствие.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива е на отредените за целта места.

Води се дневник от проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа. Не са констатирани несъответствия.

През 2010 г. ринговата пещ е работила само в периода от 09 до 23 ноември. Проведено е СПИ на емисиите от пещта в атмосферния въздух, документирано с Протокол № 2-Е/18.11.2010 г. на акредитирана лаборатория "Пехливанов инженеринг" ООД – София. Представен е в РИОСВ доклад вх.№ 4238/24.11.2010 г., утвърден с писмо на Директора на

РИОСВ – Плевен изх.№ 4238/06.12.2010 г. Емисионните норми и дебитът на отпадъчните газове не са превишени.

Води се периодично дневник с данни от проверки за състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води.

Септичната яма, в която се заустват битово-фекалните отпадъчни води, не е почиствана през 2010 г. и до момента на проверката, тъй като не е запълнен обема и до 90% и има възможност за нормалното и ползване.

По отношение на генерираните отпадъци са създадени необходимите условия за разделно събиране и временно съхраняване на площадката, при изпълнение на условията в издаденото Разрешително.. Водят се отчетни книги и са представени в срок годишните отчети за 2010г, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Проведено е СПИ на показателите за шум в околната среда на 15.11.2010 г., документирано с Протокол № 906/16.11.2010 г. на акредитирана лаборатория ИАОС – РЛ Плевен. Представен е в РИОСВ – гр.Плевен доклад за резултатите от измерването, вх.№ 4237/24.11.2010г. Измерените нива не превишават граничните стойности, определени в комплексното разрешително.

Операторът декларира, че до настоящия момент няма възниквали аварийни ситуации свързани със замърсяване на околната среда.

Операторът е представил в РИОСВ - гр.Плевен годишен доклад за 2010г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

Предписания, срокове, отговорници:

1.При липса на дейност през цялата 2011г. да се уведоми писмено РИОСВ – гр.Плевен.

Срок: до 31.12.2011г.

Отговорник: Управителят на “Елмаз” ООД

Заклучение:

При извършената проверка се установи, че операторът “Елмаз” ООД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР № 62/2005г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- ◆ Проследяване изпълнението на направените предписания;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.