



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

Обект: Инсталация за производство на метилови естери, намираща се на ул. "Филип Тотю" №3, гр. Ловеч, с оператор "НОРА" АД

Основание за проверката: Заповед № РД-806/31.10.2006г на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0144/07.03.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №354-Н0/2008г, на оператор "НОРА" АД.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0144/07.03.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни: Комплексно разрешително №354-Н0/2008г, на оператор "НОРА" АД.

При извършената проверка е констатирано следното:

Инсталацията за производство на метилови естери не работи. Операторът декларира, че инсталацията не осъществява дейност от юли 2007г. Представен е план за временно прекратяване на дейността на инсталацията за метилови естери на "НОРА" АД, с вх.№1815/27.04.2010г.

На площадката се съхраняват следните суровини и продукти: метанол, слънчогледово масло и биодизел. Суровините и крайният продукт се съхраняват в резервоари съгласно изискванията на условие 8.3.4.2 от КР. Операторът съхранява ИЛБ за химичните вещества и смеси.

При направения оглед на "Инсталация за пречистване на отпадъчни води" се установи наличие на отпадъчни води и продукти в съоръженията на инсталацията. В пречиствателното съоръжение за дъждовни води от обваловката на складово стопанство и дъждовни води от обслужващ път не се констатира наличие на мазнини и нефтопродукти.

На площадката се съхраняват опасни отпадъци от опаковки от натриев хидроксид. Отпадъците са събрани в маркиран контейнер, който се намира в изолирано помещение с трайна настилка. В помещението е разположен и маркиран контейнер за съхранение



на утайки от маслоуловителни шахти - няма наличен отпадък. Управлението на отпадъците се извършва съгласно утвърдена от РИОСВ Плевен, с Решение №08–ПУО–959-01/21.06.2010г, програма за управление дейностите по отпадъците. Води се отчетна книга по чл. 25 от ЗУО. Представен е договор с лицензирана фирма за предаване за последващо третиране на отпадък от маслоуловителни шахти.

Съставен е констативен протокол № КП - 2 - КР - 2/14.03.2012г

Предписания, срокове, отговорници:

1. Да се почистят съоръженията на “Инсталация за пречистване на отпадъчни води” от наличните отпадъчни продукти и се уведоми писмено РИОСВ Плевен.

Срок: 15.04.2012 г.

Отговорник: Изпълнителен Директор

Заклучение:

При извършената проверка се установи, че операторът “Нора АД ” ЕАД е предприел необходимите организационни и технически мерки за изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 354-Н0/2008г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- ◆ Проследяване изпълнението на направеното предписание;
- ◆ Осъществяване на последващ контрол.