



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6474

Плевен, 2014 г.

ДО

Г-Н ВЪЛКО СТОИЛОВ

“ГЕА КОНСУЛТ” ООД

Ж.К. “МЛАДОСТ” 4, БЛ. 403, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 37

ГР. СОФИЯ

На вх. № 6474/08.12.2014 г.

Относно: *Инвестиционно предложение (ИП) “Ремонт на проточната част на турбините - ремонт на работни колела и лопатките и рехабилитация на турбините на ВЕЦ “Троян 2”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № 6474/08.12.2014 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, което е за изменение и допълнение на инвестиционно предложение за “Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ “Троян 2”, съгласувано с писмо с изх. № 3951/19.08.20147 г. вна РИОСВ – Плевен, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС, приета с ПМС № 201/31.08.2007 год., обн. ДВ бр.81/2010 г., изм. ДВ, бр. 81/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012 г.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение “Ремонт на проточната част на турбините - ремонт на работни колела и лопатките и рехабилитация на турбините на ВЕЦ “Троян 2”, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ремонт на проточната част на турбините – ремонт на работни колела и лопатките и рехабилитация на турбините, имащо за цел да увеличи КПД на ВЕЦ “Троян 2”, находящ се в ПИ № 73198.508.2, УПИ ХХ-165, кв. 20, гр. Троян. ВЕЦ „Троян 2” е съществуваща деривационна централа, изградена през 1923 г., с показатели: турбина 1400 л/с, 375 об./мин, макс. мощност 180 kW, турбина 700 л/с, 750 об./мин, макс. мощност 90 kW. След реконструкцията мощността на ВЕЦ ще се увеличи от 188 kW до инсталираната мощност от 270 kW. Изготвен е технически проект, част машинно-технологична за рехабилитация на инсталацията. Не се предвижда ново строителство. Площадката на ИП е с изградена – съществуваща техническа инфраструктура. Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Съгласно становище с изх. № 4301/06.08.2014 г. на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР – Плевен), ИП е допустимо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, заложи в План за управление на рачния басейн (ПУРБ) 2010 – 2015 г. в Дунавски район. ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно глава IV, раздел III – изменение и продължаване на разрешителното. БДУВДР – Плевен дава мотивирано заключение, че ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми.

ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **не попада** и в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близка (на около 2.4 км) е ЗЗ “Централен балкан – буфер” BG 0001493, за опазване на



природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение № 802/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОО) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед на гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП "Ремонт на проточната част на турбините - ремонт на работни колела и лопатките и рехабилитация на турбините на ВЕЦ "Троян 2", при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона "ЗЗ "Централен балкан – буфер" BG 0001493.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП "Ремонт на проточната част на турбините - ремонт на работни колела и лопатките и рехабилитация на турбините на ВЕЦ "Троян 2" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Плевен за промените.

Настоящото ИП е неразделна част от ИП за "Реконструкция на напорен тръбопровод на ВЕЦ "Троян 2", съгласувано с писмо с изх. № 3951/19.08.20147 г. вна РИОСВ – Плевен

С уважение,



ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ – Плевен

