




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВ
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

Обект: "Рубин" АД, гр. Плевен.

Основание за проверката: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0469/01.11.2010г.

Цел: Осъществяване на контрол изпълненията на условията в Комплексно разрешително (КР) - №127/2005г.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл. 128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД – 0469/01.11.2010г. във връзка с контрол изпълненията на условията в комплексно разрешително (КР) - №127/2005г. на оператора "Рубин" АД, гр. Плевен.

При извършената проверка е констатирано следното:

Проверката е извършена по КР№127/2006г., тъй като новото КР №127-Н1-ИО-АО/2010г. е подписано на 27.10.2010г. и до момента на проверката в РИОСВ и ИАОС няма известие за влизането му в сила. В момента на проверката работи ванна пещ №3.

Оператора извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите. През 2010 г. са представени два доклада с резултати от извършен СПИ: вх. № 1679/19.04.2010 г. за Ванна пещ № 3 и вх. № 3578/28.09.2010 г. за Ванна пещ № 3, и водогреен котел. Измерванията са проведени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Докладите са утвърдени, съгласно разпоредбите на чл. 40 от Наредба № 6 от 1999 г. При първото измерване (доклад, вх. № 1679/19.04.2010 г.) е констатирано превишаване на НДЕ за прах (измерена е концентрация на прах – 30 mg/m³ при НДЕ– 20 mg/m³). Дадено е предписание за предприемане на коригиращи действия (писмо, изх. № 1679/04.05.2010 г.). По време на второто измерване (доклад, вх. № 3578/28.09.2010 г.), концентрациите на всички замърсители са били под установените НДЕ.

Извършено е измерване с определяне на общата звукова мощност и нива на звуковото налягане в определени точки. Представен е Констативен протокол от собствено измерване №793/15.10.2010г. Измерванията са проведени в 25 точки по контура на площадката, към момента на проверката не ни бяха предоставени резултати /Протокол от анализ /.



Проверени бяха площадките за временно съхранение на отпадъци. Отпадъците се събират разделно съгласно ПМС №53/1999г. Води се отчетност на количеството образуване отпадъци, съгласно Наредба 9/2004г. В момента на площадката се съхраняват около 40 луминесцентни лампи в отделно помещение, за които не е предвиден съд съгласно изискванията за тяхното съхранение. През 2010г. по данни на оператора е извършвано предаване на отпадъци с код 15 01 01, 15 01 02, 12 01 01 и 10 11 10. Представен е съпроводителен документ – кантарна бележка и складова разписка. При поискване не бяха предоставени договори с фирми притежаващи документ по чл.12 от ЗУО.

Операторът е извършил собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води, зауствани в ГПСОВ гр. Плевен. Представени са в РИОСВ Плевен протоколи за първо полугодие (вх.№993-1/08.02.2010г., №993-2/08.02.2010г.).

Предписания, срокове, отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ Плевен, да се съхраняват на площадката и при поискване да се предоставят на контролния орган договори с фирми притежаващи документ по чл.12 от ЗУО. Да се осигури подходящ закрит контейнер за съхранение на луминесцентните лампи.
2. Да се представят резултати - Протокол от анализ на измерване с определяне на общата звукова мощност и нива на звуковото налягане в определени точки.

Съставен е Констативен протокол № КП-37-КР- 31/30.11.2010г.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът “Рубин” АД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР - №127/2005г.