



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от инж. Н. Борисова – координатор на комплексна проверка във връзка с контрол изпълнението на условията от комплексно разрешително (КР) №276 - НО/2008г. на оператора "ВТПГ Консулт" ООД.

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД-0285/30.06.2010г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №276 - НО/2008г. на оператора "ВТПГ Консулт" ООД, керамична фабрика в с. Дерманци, общ. Луковит.

Адрес на операторът: гр. Велико Търново, ул. "Н. Габровски" №31Б.
Представяван от Петър Бояджиев - управител на "ВТПГ Консулт" ООД,
тел: 0885251476.

За предстоящата проверка са информирани с писмо изх.№ИК-451/01.07.10г. операторът и Басейнова Дирекция Дунавски район, гр. Плевен.

1. Проверката е извършена на 07.07.2010г. на площадката в с. Дерманци от инж. Н. Борисова – старши експерт "Превантивна дейност" и Ян Петрова – гл. експерт "КОС".

Присъстващи лица, представители на оператора "ВТПГ Консулт" ООД:
Узунски – началник цех на "ВТПГ Консулт" ООД.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД – 806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД – 0285/30.06.2010г. във връзка с график за извършване на проверки за контрол на комплексните разрешителни (КР) - №276 - НО/2008г. на оператора "ВТПГ Консулт" ООД.

Констатации:

В момента на проверката в инсталацията за изработване на керамични изделия – рингова пещ - не работи. Пещта не е пускана в експлоатация от началото на 2010г. до момента. На площадката няма работен персонал, обекта се охранява. Няма увеличение на капацитета. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Операторът е изготвил инструкциите по условие №5 от КР. Същите бяха представени при проверката и проверени. Представени са дневници за изпълнение на дейностите по КР.

Операторът има ПУО, утвърдена от РИОСВ Велико Търново.

Операторът е представил в РИОСВ Плевен годишен доклад за 2009г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

В резултат на проверката е издадено следното предписание на управителя на "ВТПГ Консулт" ООД:

1. Операторът да информира писмено РИОСВ Плевен преди започване на производствената дейност на площадката за датата на пускане в експлоатация на ринговата пещ.

Съставен е констативен протокол №КП-16-КР-15 и списък за проверка изпълнението на условията в КР №276 - НО/2008г., който е неразделна част от протокола.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът "ВТПГ Консулт" ООД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР №276 - НО/2008г.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Проследяване изпълнението на направените предписания;
- Осъществяване на последващ контрол.