



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от инж. Н Борисова – координатор на комплексна проверка във връзка с контрол изпълнението на условията от комплексно разрешително (КР) №59/2005г. на оператора “Керамика 98” ООД, гр. Летница.

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД-0248/02.06.10г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условие №16 в комплексно разрешително №59/2005г. за експлоатацията на инсталация за изработване на керамични изделия.

Адрес на оператора: Летница, бул. “България” №9.

Управител – Иван Денчев, тел: 08894312270.

За предстоящата проверка са информирани операторът и Басейнова Дирекция Дунавски район, гр. Плевен с писмо изх.№ ИК-377/04.06.10г.

Проверката е извършена на 25.06.2010г. на площадката на “Керамика 98” ООД от инж. Н Борисова – старши експерт “Превантивна дейност” и инж. Л Свиленова - ст. експерт “Контрол на околната среда”.

Присъстващи лица, представители на оператора “Керамика 98” ООД:

- И Денчев - Управител.

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. из и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен № РД-0248/02.06.10г. във връзка с контрол по изпълнението на условие №16.2 от КР №59/2005г.

При извършената проверка е констатирано следното:

Инсталацията за изработване на керамични изделия - тухли - не работи. На площадката се извършват дейности по демонтиране на пещта. Операторът е представил в РИОСВ Плевен план за прекратяване експлоатацията на инсталацията съгласно условие 16.2 от КР. Мерки №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 от плана са изпълнени. Всички машини и съоръжения са изнесени от площадката. Няма суровини, спомагателни материали и горива. Ринговата пещ е почти срината – демонтирани са покрива, тухлените зидарии, комина и вентилаторите са изнесени от площадката. Извършват се дейности по разчистване на площадката. От Плана за прекратяване на експлоатацията на инсталацията остава да се изпълни мярка №8 – цялостен демонтаж на ринговата пещ и почистване на площадката.

В резултат на проверката е издадено следното предписание на управителя на "Керамика 98" ООД:

1. Операторът да информира писмено РИОСВ Плевен за изпълнението на мярка №8 от Плана за прекратяване на експлоатацията на инсталацията.

Съставен е констативен протокол №КП-14-КР-12.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че "Керамика 98" ООД е предприело необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условие №16.2 в КР №59/2005г.

Изготвил:

инж. Надежда Борисова

29.06.2010 г.