



УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от инж. Н. Борисова – координатор на комплексна проверка във връзка с контрол изпълнението на условията от комплексно разрешително (КР) №140-Н1/2009г. на оператора “Славяна” АД, гр. Славяново.

Основание: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД – 0250/02.06.2010г.

Цел: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №140-Н1/2009г. на оператора “Славяна” АД, гр. Славяново.

Адрес на оператора: гр. Славяново, Индустриална зона.
Представяван от Гълъбина Георгиева Моцева - прокуриснт на “Славяна” АД, гр. Славяново, тел: 0887563792.

За предстоящата проверка са информирани с писмо изх.№ ИК-379/04.06.10г. операторът и Басейнова Дирекция Дунавски район, гр. Плевен.

Проверката е извършена на 14.06.2010г. на площадката на “Славяна” АД, гр. Славяново в следния състав:

Координатор: инж. Надежда Стефанова Борисова – старши експерт “Превантивна дейност” и следните експерти по компоненти и фактори на околната среда:

1. инж. В. Петров – началник сектор “Контрол на околната среда”
2. инж. Р. Илиев – ст. експерт “Контрол на околната среда”
3. инж. Й. Хайгъррова – ст. експерт в отдел “Управление на отпадъците и опасни химични вещества”
4. И. Цолова - ст. експерт “Контрол на околната среда”
5. инж. В. - гл. експерт БДДР Плевен
6. Я. Петрова – гл. експерт “Контрол на околната среда”

Присъстващи лица, представители на оператора “Славяна” АД:

- Г. Моцева – прокуриснт

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. из и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ Плевен №РД – 0250/02.06.2010г. във връзка с контрол по изпълнението на условията от КР №140-Н1/2009г.

В момента на проверката в инсталацията за интензивно отглеждане на птици работят Производствени Центрове (ПЦ) № 4, № 7, яйцесклад, люпилнята и фуражния цех. ПЦ №3 се подготвя за зареждане с птици, ПЦ № 2 е продаден на друга фирма в началото на 2010 г. Горивно - отоплителната инсталация не се използва от 2008г. Операторът не е информирал МОСВ, ИАОС и РИОСВ Плевен за смяната на оператора на Производствен център №2. Няма увеличение на капацитета. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Операторът не е изготвил инструкциите по условие №5 от КР и не е въведена система за управление на околната среда.

“Славяна” АД притежава актуални разрешителни за водоземане №11510046/24.04.2007г. и №11510047/24.04.2007г. Не се спазват условията в разрешителните. Няма осигурен достъп до измервателните устройства. Не се води отчетност на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Не се води отчетност на количествата използвани електроенергия, топлоенергия, спомагателни материали. Операторът декларира, че гориво не е използвано от 2008г.

Операторът не е определил контролираните параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването, необходими резервни части за два броя утаителни циклонни батерии към аспирационните уредби при Фуражен цех. Към момента на проверката не е извършван собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

Производствените отпадъчни води се отвеждат в десет броя водоплътни ями, до които няма осигурен достъп.

Към момента на проверката няма временно съхранение на отпадъци на площадката. Операторът има ПУО, но не е актуализирана. Количествата образувани отпадъци не се измерват. Не се води документиране на дейностите по управление на отпадъците, съгласно Наредба №9/2004г. Страничните животински продукти се съхраняват на отделна площадка, с циментова настилка, но в случай на разливи няма задържаща преграда.

Към момента на проверката операторът не е извършил измерване на нива на шум и не е определена общата звукова мощност на площадката.

Не са изградени наблюдателните сондажи за мониторинг на подземните води, вследствие на което не е извършван собствен мониторинг на подземни води.

Не е извършван анализ на състоянието на почвите на територията на производствената площадка. Не е представено в РИОСВ Плевен местоположението на постоянните мониторингови пунктове.

Операторът е представил в РИОСВ Плевен годишен доклад за 2009г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

