



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

Обект: Инсталация за изработване на керамични изделия чрез изпичане (тухли) – площадката се намира в Индустриална зона гр. Червен бряг, общ. Червен бряг с оператор: “ТЕРА” АД

Основание за проверката: Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД 0406/03.10.2011г.

Цел: Осъществяване на контрол изпълненията на условията в Комплексно разрешително (КР) – № 87/2005г. на оператора “ТЕРА” АД

Извършени дейности:

Настоящата проверка е съгласно чл. 128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006г. и Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен №РД 0406/03.10.2011г. във връзка с контрол изпълненията на условията в комплексно разрешително (КР) – № 87/2005г. на оператора “ТЕРА” АД

При извършената проверка е констатирано следното:

При проверката се констатира, че: От 07.09.2011г. на площадката на “ТЕРА” АД работи тунелна пещ за керамични изделия. В РИОСВ – Плевен е внесено писмо с вх.№3894/14.09.2011г., с което оператора е информирал за започване дейността на тунелната пещ. Ринговата пещ за 2011г. е работила от 01.04.2011г. до 05.08.2011г. съгласно депозираните писма от оператора в РИОСВ – Плевен.

Във връзка с условие 5.8 на КР операторът прилага инструкции - за възможните начини на действие при определени аварийни ситуации, за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия, за определяне на опасните вещества, съхранявани на площадката, за актуализиране на инструкциите по управление на риска от аварии, за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие. Към момента на проверката няма констатирани и документираните аварии на технологично или пречиствателно оборудване на територията на площадката.

Във връзка с условие 5.8.4 от КР дружеството представи актуализиран през 2011г. вътрешен аварийен план, съгласуван от ОУ ПБЗН Плевен. На 27.06.2011г. е извършено обучение на работници по безопасност и здраве при работа, действия при аварийни ситуации, съгласно условие 5.8.6. Операторът е определил и осигурил необходимите средствата за пожарогасене, подходящите места за разполагането им, както и редовната им проверка и поддръжка в изправност.

По данни на оператора два пъти за деня се извършва оросяване, както на вътрешно заводските пътища така и на маршрута от кариерата до самата площадка. За 2010г. са

произведени 6742.729 т. тухли при заложен капацитет в Комплексното разрешително (КР) рингова пещ – 71.4 т/д, тунелна пещ – 100.4 т/д. Разрешението за ползване на вода за шахтов кладенец е с изтекъл срок, оператора е подал документи в БДУВДР и е в процедура по издаване на ново. Не е представен протокол за провеждане на мониторинг.

На площадката не се съхраняват химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВХВС. Използваното дизелово гориво като спомагателен материал не се съхранява на обекта. Извършва се зареждане на МПС от бензиностанции извън територията на фирмата Съхранението на глина, въглищен шлам и въглища се извършва съгласно условия 8.3.4.2, 8.3.4.3. и 8.3.4.4. на КР. За изпълнение на условие 8.3.4.5. операторът прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Не са установени причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Проведени са СПИ на емисиите на прах, азотни оксиди и серен диоксид, от източник рингова пещ. Представен и утвърден от РИОСВ – Плевен е доклад вх.№3500/22.08.2011г., вкл. протоколи от измерване, проведено на 07.07.2011г. от акредитирана лаборатория “Пехливанов инженеринг” ООД. Концентрациите на замърсителите и дебитите не превишават определените в разрешителното норми. До момента на проверката не са измерени емисиите на замърсители в атмосферния въздух от източник тунелна пещ. Не е проведен мониторинг на отпадъчни води за 2011 г. Последен протокол от изпитване на отпадъчни води №706/07.10.2010 г. С протокол от изпитване на отпадъчни води №706/07.10.10 г., не са констатирани отклонения от нормите в табл.10.1.2.1 от КР. Проверени бяха площадките за суровини и площадките за временно съхранение на отпадъци. Опасните отпадъци се съхраняват в складове с ограничен достъп. Не е констатирано смесване на отпадъци. Води се отчетност на генерираните отпадъци съгласно Наредба №9/2004г. Извършени са СПИ на показатели за шум в околна среда на 28.09.2010г.. Представен и приет от РИОСВ – Плевен е доклад за резултатите, вкл. Протокол № 704/07.10.2011 г. от акредитирана лаборатория ИАОС – РЛ Плевен. Граничните нива на шум не са превишени. Като сорбиращи материали се съхранява пясък и дървесни стърготини.

За 2010г. оператора е представил в РИОСВ – Плевен ГДОС.

Предписания, срокове, отговорници:

1. До края на календарната 2011 г. да се проведе СПИ на емисиите на замърсители в атмосферния въздух от източник - тунелна пещ, съгласно Условие 9.6.1 от КР №87/2005г. Докладът с резултатите се представи за утвърждаване в РИОСВ – Плевен, при спазване изискванията на чл. 39 от Наредба №6/26.03.1999г.

2. Да се представят резултати от проведен мониторинг на отпадъчни води за 2011 г. в РИОСВ – Плевен.

Срок за 1 и 2 предписание: 20.12.2011г.

Отговорник: **Отговорник за изпълнението на всички предписания е Изпълнителният директор на “ТЕРА” АД.**

Съставен е Констативен протокол № КП- 23- КР – 19/07.10.2011г.

Заключение:

При извършената проверка се установи, че операторът “ТЕРА” АД е предприел необходимите организационни и технически мерки на обекта, във връзка с изпълнението на условията в КР - №87/2005г. на оператора “ТЕРА” АД, гр. Червен бряг.