



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



**ИНЖ. Р. АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН**

**ДОКЛАД**

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Газонефтно поле Долни Луковит - стопанисвано от "ПДНГ" АД гр. София.

**Дата на извършване на проверката:** 11.09.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** Газонефтно поле Долни Луковит, общ. Искър.

**Проверени компоненти на околната среда:**

- Почви;
- Води.

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2012 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване на изискванията на:

- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за водите.

**Извършени дейности:**

Проверени са:

- Сондажи с прилежащи площадки, попадащи в концесионната площ.
- Групова замерна инсталация /ГЗИ/.
- Нефтосъбирателен пункт /НСП/.
- Сондаж за инжектиране на попутни води Е 41

**Констатации:**

**I. Почви**

Контрол по раздел III "Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите" от Закона за опазване на околната среда.



1. При проверката на сондажи Р-2, Е-12, Е-13, Е-27 бис, Е-33, Е-79 и Е-42, включително сондажните площадки се констатира, че около устията на сондажите са изградени бетонни обваловки и са поставени бетонни панели. Течовете от устията се отвеждат във водоплътни шахти, които периодично се почистват, като течността се изпомпва и се транспортира до НСП. Сондажи Р-2, Е-13, и Е-27 бис имат цистерни на сондажните си площадки от които водонефтената емулсия периодично се извозва до ГЗИ - 3.
2. При проверката на ГЗИ - 3 се констатира, че по цистерните за събиране на водонефтената емулсия са разположени плътно подредени панели, изградени са и водоплътни шахти за събиране на евентуални течове от резервоарите.
3. При проверката на НСП – Долни Луковит се констатира, че под цистерните за деемулсация на нефта са подредени плътно бетонни панели и има изградена бетонна обваловка. Резервоар Р-10 е в обваловка върху бетонна площадка.
4. Представен е Годишен работен проект за 2012 год.
5. При извършената проверка на сондажите по точка 1, ГЗИ - 3, НСП не са констатирани разливи и замърсяване на почви.

## **II. Води**

1. За обекта - Находище Долни Луковит има издадено разрешително за ползване на подземен воден обект за инжектиране на води със срок до 31. 12.2012 год.
2. За 2011 год. са представени доклади за извършения собствен мониторинг съгласно условията в разрешителното. Не са констатирани отклонения на допустимите норми по показателите в разрешителното
3. Няма допуснато превишения на количествата инжектирани води.

### **Заключение:**

“ГДНГ“ АД – Газонефтенно поле Долни Луковит организира и провежда дейността си при спазване на изискванията на Закона за водите и Закон за опазване на околната среда – не са констатирани отклонения на нормативните изисквания.

### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Изпълнение задълженията на дружеството по спазване изискванията на приложимото екологично законодателство.