



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
*Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен*

УТВЪРДИЛ:



**ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН**

**ДОКЛАД**

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Инсталация за изработване на керамични продукти (тухли) чрез изпичане в Рингова пещ, "ВТПГ – Консулт" ООД, гр. Велико Търново.

**Дата на извършване на проверката:** 11.07.2012 г.

**Място на извършване на проверката:** с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч.

**Основание за проверката:** чл.128, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0465/02.07.2012г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2012 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в № 276-Н0/2008г. на оператор "ВТПГ – Консулт" ООД, гр. Велико Търново.

**При извършената проверка е констатирано следното:**

Предмет на дейност на "ВТПГ – Консулт" ООД е изработване на керамични продукти. Към момента на проверката "ВТПГ – Консулт" ООД не осъществява дейност. Операторът декларира и е уведомил РИОСВ с писмо вх № 4222/05.10.2011г., че от 01.10. 2011 г. е прекратил активната си производствена дейност за 2011г., а от 01.10. 2011 г. до настоящия момент не е извършвал производствена дейност. Няма увеличение на производствения капацитет на инсталацията. На площадката няма нови инсталации и съоръжения извън обхвата на КР.

Изготвени са необходимите инструкции, свързани с прилагане на условие №5: Управление на околната среда. Представени са списък на лицата отговорни за изпълнението на условията в разрешителното, списък с компетентните органи, които трябва да бъдат уведомявани и план за провеждане на спасително – възстановителни работи и за предотвратяване и ликвидиране на аварии. Към момента на проверката няма възникнали аварийни ситуации.

В момента на проверката не е представен договор с ВиК дружество за доставка на вода за производствени нужди от селищната водопроводна мрежа, съгласно Условие 8.1.1. За производствени нужди и охлаждане на вакуум преса, се ползва вода от дере, граничещо с площадката на инсталацията.

Операторът не съхранява на площадката и не са представени при поискване на РИОСВ Плевен копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси – дизелово гориво и машинни и хидравлични масла, съгласно изискванията на Условие 8.3.4.1.1.



Операторът няма предоставени от доставчиците информационните листове за безопасност за използваните дизелово гориво и машинни и хидравлични масла, съгласно Условие 8.3.4.1.2. Към момента на проверката на площадката не се съхраняват въглища. Под закрит навес, в близост до суровинния участък, се съхраняват въглищни брикети, в чували и палета, притежание на друга фирма. По данни на управителя има договор за съхранение. Във връзка с Условие 8.3.5.1. се води дневник за извършените проверки на съответствието на съоръженията (резервоар за съхранение на дизелово гориво). Не са регистрирани несъответствия за начина на съхранение.

Представен е за проверка протокол № 166-К/12.09.2012 г. за извършени собствени периодични измервания(СПИ)по Условие 9.1.1. Установените стойности на дебитите са пониски от определените в условието. Приведените стойности на измерените емисии на NOx, SO2, TOS, HCl, HF, прах и Pb в Протокол за изпитване № 166-К/15.09.2012 г. са под определените в Условие 9.1.2 на КР. На производствената площадка няма други източници на организирани емисии. Представена е инструкция за контрол на емисиите в атмосферата част II. Има изпускащо устройство, комин с височина около 45м, съгласно Условие 9.2.1. По Условие 9.2.2. е представена инструкция за контрол на емисиите в атмосферата част III. В тази си част инструкцията има непълнота в т.2. Не е установено разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Условие 9.5. е изпълнено. През 2011 г. са проведени СПИ, представени са в РИОСВ. Няма превишения на стойностите определени по КР.

Операторът не поддържа оборотната система за охлаждане на вакуум пресата затворена, съгласно изискванията на Условие 10.2.1. Отработените води се разливат по терена. Битово-фекалните води от площадката се отвеждат в изгребна яма. Не са извършени предписаните в протокол № КП-8-КР-7/20.05.2011г. ремонтни работи за привеждане на ямата в съответствие с изискванията на Условие 10.3.2. Операторът представи инструкции, по Условие 10.2.2. и Условие 10.3.1. за проверка и поддръжка на системата за охлаждащи води и канализационната мрежа за битово-фекални води от площадката.

При работата на инсталацията за 2011г са образувани 2 бр. производствени отпадъци класифицирани с кодове: 10 01 01 и 10 12 08. През отчетната година не са генерирани и към момента на проверката не се съхраняват опасни отпадъци. Не са предавани отпадъци за оползотворяване, преработване или обезвреждане. Във връзка с изпълнение изискванията за временно съхранение на образуваните отпадъци са определени 2 бр. площадки за съхраняване на производствени отпадъци с трайна настилка, но без ясна маркировка и надписи. Определено е закрито помещение (заклучващ се склад) с трайна настилка за съхраняване на опасни отпадъци. В склада няма поставени надписи за предназначението на обособените участъци и вида на отпадъците, които ще се съхраняват в него.

Операторът прилага инструкции за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци. Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9 /28.09.2004г – представена е отчетна книга и годишни отчети за образувани отпадъци 2011г.

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направено е шумово измерване в 11бр. пунктове по оградата. Представен е Протокол №20 от 24.04.2011 г. Определените по КР гранични стойности за шум от производствената дейност не са превишени.

На площадката се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Резултатите от проверките се документират в дневник за документиране резултатите от извършените проверки на състоянието на водопроводната мрежа и технологичното оборудване употребяващо вода. Не са регистрирани несъответствия

Операторът води дневник. за всяка възникнала аварийна ситуация. Няма регистрирана аварийна ситуация. На площадката се прилага технологична инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията. В момента на проверката не е представен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях по Условие 16.3.



стабилен работен режим) и спиране на инсталацията. В момента на проверката не е представен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях по Условие 16.3.

Съставен е констативен протокол № КП-10-КР-7/11.07.2012 и Списък за проверка на изпълнението на условията на комплексно разрешително № 276-Н0/2008г., на оператор “ВТПГ – Консулт” ООД, гр. Велико Търново, съдържащ 10 бр. листа.

**Заключение:**

Във връзка с констатираните при проверката несъответствия с условията в комплексното разрешително, на управителя на “ВТПГ – Консулт” ООД са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

**Приоритети за последваща контролна дейност:**

Проследяване и контрол по изпълнение на предписанията;