



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. Р. АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Оранжерия

Стопанисвано от: "Паркстрой" ЕООД, гр. Плевен

Дата на извършване на проверката: 26.03.2013 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, ЗМ "Кайлъка"

#### Проверени фактори на околната среда:

- Управление на водите;
- Управление на отпадъците.

Основание за проверката: Сигнал, подаден в РИОСВ – Плевен, с вх. № ОИК-3-18/ 19.03.2013 г.

Цели на проверката: установяване на замърсявания описани в сигнала - отпадъчни води и отпадъци от Оранжерия на "Паркстрой" ЕООД в двора на ресторант "Караджейка".

- Закон за водите и свързаните с него наредби;
- Закон за управление на отпадъците и свързаните с него наредби;

#### Извършени дейности:

Проверени са:

- оранжерия на "Паркстрой" ЕООД и прилежащите ѝ терени;
- утаителна шахта на Оранжерията; яма за отпадъчните води и водите, образувани от просмукване;
- района около ресторант "Караджейка".

#### Управление на водите:

##### *1. Контрол по Закон за водите.*

Оранжерията към "Паркстрой" ЕООД извършва дейност по 8 часа на ден и 5 дневна работна седмица, като броя на наличният персонал е 4 човека. При проверката на обекта се установи наличие на битови помещения за служителите, отпадъчните води, от които, се заустват в утаителна шахта, а оттам чрез PVC-тръби извън границите на имота в изкопана яма. Почистване на утаителната шахта се осъществява редовно 3-4 пъти годишно. През площадката преминават и PVC-тръби за отвеждане на води, образувани от просмукване на скала, намираща се над Оранжерията. Част от тези води се използват за поливане в Оранжерията, а при липса от поливане изтичат извън границите на имота в изкопаната яма. Към момента на проверката не е установено замърсяване от заустване на отпадъчни води от битови помещения на територията на обекта и заобикалящите го терени.



**Управление на отпадъците:**

***I. Контрол по чл.113 и чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).***

Оранжерията към "Паркстрой" ЕООД е разположена на Общински терен, намиращ се в ЗМ "Кайлъка". При проверката не са открити нерегламентирани замърсявания с отпадъци. На площадката има открит контейнер (4 куб.м.) за събиране на отпадъците, генерирани от дейността на наличния персонал. Дружеството има сключен договор за транспортиране на събраните отпадъци с фирма, която притежава регистрационен документ, издаден по реда на ЗУО.

При оглед на терена около ресторант "Караджейка" в ЗМ "Кайлъка" не са открити замърсявания с отпадъци, с изключение на биоразградими отпадъци (листа и клони), които Дружеството компостира за собствени нужди. В близост до ресторанта има разположени контейнери за твърди битови отпадъци.

**Заключение:** При проверката не бяха констатирани замърсявания с отпадъчни води и отпадъци на територията на провереният обект и прилежащите му райони, включително и около ресторант "Караджейка", за които е подаден сигнала.