




УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от “Джи Еф Еф” АД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 06.11.2014 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0566/22.10.2014 г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор “Джи Еф Еф” АД, с. Черковица.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката инсталациите по Условие 2 не осъществяват производствена дейност. Всички предписания от последната планова проверка на РИОСВ-Плевен (КП № КР-23/22.10.2013 г.), са изпълнени (вх. № 6519/01.11.2013г; № 6583/06.11.2013г.; № 6883/22.11.2013г.; №5844/05.11.2014г). С писмо вх. № 7165/05.12.2013г, операторът е информирал РИОСВ Плевен за подадена молба за издаване на ново комплексно разрешително на “Джи Еф Еф” АД. На Дружеството е издадено ново КР с номер № 430-Н1/2014г., което е влязло в сила от 29.07.2014г. Операторът на комплексното разрешително е разработил всички инструкции съгласно условията на комплексното разрешително и приложимите към тях дневници, определил е персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР и е изготвил актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани. Няма записи по прилагане на гореспоменатите инструкции, тъй като операторът декларира, че до момента на проверката на територията на площадката инсталациите по условие 2 не осъществяват производствена дейност. Операторът декларира, че към момента на проверката инсталацията по условие 2 не е въведена в експлоатация по смисъла комплексното разрешително. През проверявания период няма случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за което РИОСВ Плевен да е информирана от оператора.

Операторът има действащо разрешително за водовземане към момента на проверката с № 11130041/27.04.2009г. от река Дунав и договор с “В и К” 21.04.2009г. за неопределен срок. Поставено е измервателно устройство, не се извършва водовземане в момента на проверката, тъй като в момента не се извършва производствена дейност на територията на площадката. Предстоят ремонтни дейности по брегова помпена станция, демонтиран помпен агрегат.

Има изготвена и утвърдена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. Разработен е и утвърден образец на дневник за документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали. В изпълнение на Условие 8.3.4.1 са представени информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент REACH. При проверката се констатира, че на площадката се съхраняват суровини и спомагателните материали - целулоза, амонячна вода, алуминиев сулфат, фосфорна киселина, флокулант. Съхранението е на определените места, посочени на схема Приложение № 4 от заявлението. Складовете са с бетонна основа, без връзка с канализацията. Спомагателните материали и реагенти са в опаковки без нарушена цялост. Във връзка с Условие 8.3.4.4 на КР има изготвена и утвърдена от директора инструкция. За проверявания период са документираны извършени проверки в "Дневник резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти". Няма установени нарушения.

При проверката не се констатираха горивни източници в експлоатация. На площадката са налични въглища (на открита площадка) и балирана слама (в складово помещение). Котел № 1 е работил няколко дни в края на месец 09.2014 г., за влизане в технологичен режим и измерване на емисиите. Извършено е СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от комин № 1, измерването е документирано с протокол от изпитване. Емисионните норми и ограниченията за дебата не са превишени

Изискващите се в разрешителното инструкции по условия 9.2.2, 9.2.3 и 9.3.3 са представени при проверката. Разработени са образци на дневници за документиране по условия 9.5.4.3, 9.5.4.4 и 9.5.4.5. В дневниците не са направени записи и са нанесени резултатите от проведеното СПИ. Резултатите от проведеното на 29.09.2014 г. СПИ на емисии във въздуха следва да се представят в РИОСВ – Плевен с доклад по реда на чл.39 от Наредба № 6/26.03.1999 г.

При проверката са проверени съоръжения за пречистване на отпадъчни води: флотатор "Крофта"- за първично пречистване на производствени отпадъчни води и ПСОВ (пречиствателната станция за отпадъчни води - битови и производствени). ПСОВ включва следните съоръжения - буферни резервоари – 2 бр., SBR – 2 бр., силос за утайки, преса за обезводняване на утайка. Пречиствателните съоръжения не са в работен режим, тъй като инсталацията не работи. При направеният оглед на участък от р.Осъм, в мястото на заустване, се установи незначителен поток отпадъчни води. На изход ПСОВ е монтирано устройство, за измерване на количествата отпадъчни води зауствани в р.Осъм. С това е изпълнено предписание дадено с протокол № КР-23/ 22.10.2013 г. При проверката беше plombирано разходомерното устройство с плomba на Басейнова дирекция при отчет 4970409 м3, който се счита за начален за зауствените отпадъчни води. Представляващият дружеството декларира, че е направена реконструкция на дъждовната канализация. В случай на дъжд повърхностните води от площадката ще постъпват в резервоар за дъждовни води с обем 800 м3 и ще се ползват за производствени нужди. При проверката бяха представени инструкциите изискващи се по условие 10. Представен беше протокол от изпитване на отпадъчни води. „Джи Еф Еф” АД е включено в информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите за 2014 г. Промислената инсталация за производство на хартия не работи, не се генерират производствени отпадъчни води и не бяха взети проби от отпадъчни води за изпитване от РЛ Плевен.

Проверени са площадките, определени за съхранение на отпадъците. В момента на проверката има налични малки количества отпадъци от хидропулпера (код 03 03 07 съгласно Наредбата за класификация на отпадъците), за които се декларира, че са образувани при тестване работата на инсталацията. Определено е складово помещение за съхранение на отпадъчна хартия, която ще бъде рециклирана в инсталацията за производство на хартия тип Тишу. Площадките са с трайна настилка, обособени. Отпадъчната хартия е получавана от Румъния в периода 03.12.2013 г. – 10.10.2013 г. Представени са 3 бр. нотификации за разрешени 3 превоза на отпадъчна хартия в количество по 3500 т всеки. Дружеството има

