




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20t/24h, стопанисвана от “Рубин Инвест” АД, гр.София.

Дата на извършване на проверката: 12.11.2014 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Западна индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0588/03.11.2014г на Директора на РИОСВ-Плевен във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2014 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително, № 127-Н1/2010г. на оператор “Рубин Инвест” АД, гр.София.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката на площадката работят Ванна пещ № 3 и Ванна пещ № 5, захранвани със суровини от стар материален цех. Ванна пещ № 3 произвежда цветно стъкло, а Ванна пещ № 5 произвежда безцветно стъкло. Не се превишава определеният капацитет по условие 4.1 на КР за проверявания период. Представена е производствена справка за производство на стъклomаса, включваща текущо и годишно отчитане. Дадените предписания при предходната проверка, документирана с констативен протокол КР-26/22.11.2013г.са изпълнени. Операторът на комплексното разрешително е определил и актуализирал списъкът с персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР и е изготвил списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани. Всички инструкции, свързани с изпълнение на условията в КР, са подготвени и се съхраняват при еколога на дружеството. Няма регистрирани аварийни ситуации за отчетния период на проверката. С решение № 127-Н1-И2-А0/2013г., комплексното разрешително е с оператор “Рубин Инвест” АД.

Подадено е в БДУВДР – Плевен Заявление за откриване на процедура на основание чл.44, ал.1 и чл.60, ал.1 от Закона за водите. Има актуален договор с “В и К” оператор. Води се дневник за проверка състоянието на водопроводната мрежа, представен при проверката. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие 2 не превишава стойността посочена в таблица 8.2.1. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2., суровини и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават съответните количества според производствената справка за м. октомври.

За използваните химикали има информационни листове за безопасност предоставени от доставчиците, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH). Суровините и спомагателните материали се съхраняват на местата определени в КР.



Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се съхраняват спомагателни материали и реагенти в опаковки с нарушена цялост. Във връзка с условия с №№ 8.3.4.5 и 8.3.4.6 се водят дневници за проведени ежемесечните външни огледи на резервоара за съхранение на дизелово гориво и на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали. За проверявания период не са констатирани несъответствия. Представен е дневник за регистриране на разливи. Няма регистрирани случаи на разливи. Дружеството има изготвена оценка на безопасността на съхранение на използваните химикали. В дневник се водят резултатите от проведения собствен контрол за изпълнение на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси. Няма констатирани несъответствия на правилата за безопасно съхранение.

При проверката са в експлоатация изпускателни устройства: - ИУ № 3 към ванна пещ № 3; - ИУ № 5 към ванна пещ № 5; - ИУ № 12, 13, 14 към силози за пневмотранспорт в стар материален цех. В изпълнение на даденото при предходната проверка предписание, към силози за пневмотранспорт в стар материален цех са монтирани 3 бр. вертикални изпускателни устройства с определените в комплексното разрешително височини. Монтирани са пробовземни точки, след утвърждаване от РИОСВ – Плевен. При проверката се констатира, че на площадката са изградени и се експлоатират от месец септември 2014 г., прахоуловителни съоръжения - ръкавни филтри с електронно управление към дозираци везни и към лентови транспортъори. След филтрите, пречистените въздушни потоци се изпускат в съответните производствени помещения, които са с естествена вентилация. По информация от Началник материален цех, проектът и конструкцията на пречиствателното оборудване не позволяват монтаж на описаните в комплексното разрешително изпускателни устройства след филтрите, които съгласно таблица 9.2.1.4 от разрешителното, следва да са с минимална височина 30 метра. Дружеството не е уведомило ИАОС за описаното несъответствие с разрешителното. За замърсяване на въздуха с азотни оксиди от Ванна пещ № 5 над определената норма, съгласно констативен протокол и протокол от изпитване, на дружеството е наложена текуща санкция по чл. 69, ал. 1 от ЗООС. След предприемане от страна на оператора на коригиращи действия и проведено ново СПИ на азотни оксиди, санкцията е отменена, считано от 30.07.2014 г. Проведено е отстраняване на натрупаното количество унос в огнището на първа дясна регенеративната камера на ванна пещ № 5, на 03.04.2014 г., по Заповед. на Изп. Директор на дружеството. Изискващите се инструкции към условието са представени при проверката и се прилагат. В представените контролни листове, както и при проверката, не са констатирани неорганизиран емисии и неприятни миризми на площадката. Дружеството е задължено до края на 2014 г. да се проведе СПИ на емисиите на NOx (за IV тримесечие) от ванна пещ № 3 и ванна пещ № 5.

При проверката се установи, че пречиствателното съоръжение – утаител за промиване на трошки не работи. Не се формират производствени отпадъчни води от инсталацията. През отчетния период е воден експлоатационен дневник на съоръжението. Не са установени отклонения на контролираните параметри от определените оптимални стойности. Проведен е собствен мониторинг на отпадъчни води за първо шестмесечие на 2014 г. При проверката се представиха протоколи от изпитване. Не са установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения по изпитваните показатели. Предстои провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води за второ шестмесечие за 2014 г. Разработени са всички инструкции по Условие 10. Операторът прилага инструкциите и изпълнява изискванията на Комплексното разрешително.

Проверени са площадките за предварително съхраняване и съхраняване на отпадъците на територията на дружеството, при което е констатирано, че генерираните и третирани отпадъци се съхраняват на обособени и обозначени площадки, осигурени са контейнери за част от отпадъците. Образуваните през 2014 г. отпадъци съответстват на разрешените като вид и количество с изключение на отпадък с код 17 04 05 – желязо и стомана, който е образуван, но не е включен в комплексното разрешително. Отпадък с код 20 01 21* се съхранява над нормативно определения срок. Приетите отпадъци не се различават по вид (код и