



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ИНЖ. Р. АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Площадка за дейности с отпадъци

**Стопанисвана от:** „Надин Комерс 456” ЕООД

**Дата на извършване:** 24.07.2015 г.

**1.1 Място на извършване на проверката:** с. Български извор, област Ловеч, община Тетевен, местност „Будевец” УПИ I-109006, площ 1000 кв.м.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води;
- Отпадъци.

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- Закон за водите и свързаните с него Наредби;
- Закон за управление на отпадъците и свързаните с него Наредби.

**Проверени са следните производствени участъци и документи:**

- Открита площадка за съхранение на метални отпадъци;
- Складови помещения за съхранение на метални отпадъци;
- Отчетни документи по управление на отпадъците.

**Констатации:**

**Управление на отпадъците:**

**I Контрол по чл.72, ал. 2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО):**

Надин Комерс 456” ЕООД има издадено разрешение № 08-ДО-358-00 от 19.12.2014. за извършване на дейности по третиране на отпадъци. На площадката са разрешени дейностите:

**R 12** - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11

- Разкомплектуване на ИУМПС;

- Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

**R 13** - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 –R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

От извършената проверка на място се констатира, че площадката е разположена в бивш стопански



двор в село Български извор. Ползва се собствена площадка. Площадката е оградена, с положена настилка – трошен камък, секционирана за разделно съхраняване на приеманите отпадъци. Настилката е частично нарушена, има изграден канал без връзка с канализацията.

Налице е подходящо съоръжение за източване на течности, съдържащи се в ИУМПС и резервоари или други съдове за разделно съхраняване на течности от ИУМПС.

Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС се предават за обезвреждане, съгласно сключен договор.

За всяко прието ИУМПС се издава удостоверение за разкомплектуването му, изготвено по образец,

Предварителното третиране на ИУЕЕО се извършва на закрыта площадка, с непронускливо покритие.

Отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали не са налични на площадката в момента на проверката.

Не са налични табели, съдържащи информация за наименование и код на отпадъка. Поставени са 2 бр. кантари –електронни с максимално натоварване съответно – 15 т. и 500 кг. Има стикери за проверка от компетентен орган.

Дружеството има заверени от РИОСВ Плевен отчетни книга по реда на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, по приложение 4 – за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и по прил. 5 като търговец и брокер на отпадъци, заведени под № 479 и 480. В книгите има записи за приемане на отпадъци за периода от 01.01.2015г до 30.06.2015г.

Всички събрани отпадъци се предават на, съгласно сключени договори

Отпадъците от ИУЕЕО се закупуват съгласно договор от юридическо лице.

## **Води**

***II.Контрол по чл.151 ал.4 т.2 от Закона за водите, относно контрол на обектите формиращи отпадъчни води, в това число изпълнение на условията и изискванията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води***

„Надин Комерс 456” ЕООД гр.Ловеч няма разрешително за заустване на отпадъчни води от Площадка за дейности с отпадъци в УПИ I-109006, с.Български извор в повърхностен воден обект. На площадката няма собствен водоизточник. Обектът не е водоснабден от селищния водопровод. Вода за питейно-битови нужди се ползва от съседен имот. От дейността на обекта не се генерират битови и производствени отпадъчни води.

На площадката няма дъждовна канализация. Не се констатира отвеждане на отпадъчни води извън района на обекта.

На дружеството са дадени предписания с конкретен срок и отговорник за изпълнението им.

## **Заклучение:**

За констатираните на обекта несъответствия с изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни уредби по прилагането на цитираните закони, на представляващият дружеството са дадени предписания с конкретни срокове за изпълнение.

## **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Контрол по изпълнение на дадените предписания.
- Контрол върху законосъобразно управление на генерираните и третирани на обекта отпадъци.