




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на метилови естери, намираща се на ул. "Филип Тотю" №3, гр. Ловеч, с оператор "НОРА" АД.

Дата на извършване на проверката: 27.03.2015 г.

Място на извършване на проверката: : ул. "Филип Тотю" №3, гр. Ловеч;

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0165/23.03.2015г. на Директора на РИОСВ – гр. Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 354 – Н0/2008 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в Комплексно разрешително № 354 – Н0/2008 г. на оператор "НОРА" АД, гр. Ловеч.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката Инсталацията за производство на метилови естери не работи. Операторът декларира, че инсталацията не осъществява дейност от юли 2007 г. Предписанието, дадено в констативен протокол № КП-2-КР-2/14.03.2012 г., е изпълнено с писмо вх. №2760/11.04.2012 г. При направения оглед на площадката се установи съхранението на следните суровини: метанол и слънчогледово масло. Суровините и крайният продукт се съхраняват в резервоари съгласно изискванията на условие 8.3.4.2 от КР. В резервоари №3, №4 и №6 се съхранява биодизел, съгласно Декларация за съответствие на качеството на течните горива, представена по време на настоящата проверка. На площадката се съхраняват опасни отпадъци от опаковки от натриев хидроксид. Отпадъците са събрани в маркиран контейнер, който се намира в изолирано помещение с трайна настилка. В същото помещение е разположен и маркиран контейнер за съхранение на утайки от маслоуловителни шахти без наличен отпадък, както и маркиран контейнер съдържащ луминесцентни лампи, собственост на друго дружество.

В РИОСВ Плевен е внесен годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 354-Н0/2008, с писмо вх. №1317/23.02.2015г.

Операторът декларира, че към настоящия момент на проверката няма взето решение за възстановяване или прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в комплексното разрешително или на част от нея.

