




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за отглеждане на птици (бройлери), включваща 6 броя сгради,

Дата на извършване на проверката: 30.06.2015 г.

Място на извършване на проверката: “Петокладенци“ ЕООД, гр.Стара Загора, площадка в с. Петокладенци, област Плевен.

Основание за проверката: с чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0407/16.06.2015 г. на Директора на РИОСВ – гр.Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2015 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 444-Н0/2012 г., на оператор “Петокладенци“ ЕООД, гр.Стара Загора.

При извършената проверка е констатирано следното:

С решение № 444-Н0-И1-А0/2014г. на Изпълнителния Директор на ИАОС от 20.06.2014г, комплексно разрешително № 444-Н0/2012г. на “Петокладенци“ ЕООД е изменено и влязло в сила на 10.07.2014 г. оператор на комплексното разрешително е “Петокладенци“ ЕООД, гр.Стара Загора. С писмо вх. № 4068/23.07.2014г, операторът е уведомил РИОСВ Плевен за първо зареждане с пилета – бройлери. В момента на проверката инсталацията по Условие 2 осъществява производствена дейност не в пълен капацитет. Всички предписания от предходната проверка дадени с КП № КР-24/31.10.2013 г са изпълнени.

Представен е списък с персонала, ангажиран с изпълнението на условията в КР и дневник за извършен инструктаж и обучение на персонала. Има изготвен списък с включени всички инструкции от КР. Представена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии и план за действия при бедствия и аварии. До момента на проверката няма преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване. През отчетния период няма установени аварийни или други замърсявания на територията на площадката. Инвестиционният проект за преустройство и



модернизирани на птицефермата не е реализиран. Не е издавано разрешение за ползване на строежа по смисъла на ЗУТ.

Монтирано е измервателно устройство на шахтовият кладенец и се изследва химичния състав на черпените води. Количеството на използваната вода за производствени нужди не превишава количеството посочено в Таблица 8.1.2. Консумираната електроенергия не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2.1.1. Представен е дневник с изразходваната електроенергия. Има изготвена инструкция и се представи по време на проверката.

При огледа на площадката се констатираха 2 бр. горивни източници (котли) на твърдо гориво, в сгради № 3 и № 4. Котлите са част от оборудването на старите халета, които са построени в периода 1988 - 1990 г., съгласно представен при предходната проверка акт за държавна собственост № 602 от 12.08.1993 г., издаден от Общински съвет Белене. Котлите са без табели и техническа документация за мощностите. При проверката единият от котлите работи на гориво въглища. Емисиите се изпускат организирано през 2 бр. изградени нови комини - № 1 и № 2, съгласно Таблица 9.1.2.1 от разрешителното. Не е провеждано измерване на дебитите и емисиите от котлите. Вентилационните потоци от сгради № 3 и № 4 се извеждат в атмосферния въздух с тунелни вентилатори на фасадите на сградите. В представения в РИОСВ – Плевен годишен доклад за 2014 г. са посочени максималните дебита за календарната 2014 г. на газовете от вентилационната система на една и на димните газове, като данните са по техническите характеристики на ползваните уреди и устройства“, съгласно стр. 7 от доклада. При проверката, на площадката не са налични документи с технически характеристики на котлите и вентилационните системи, от които да са видни дебитите на вентилационните потоци и на димните газове. При проверката не се констатираха неорганизираните емисии на прах – площадката е навлажнена поради дъждовното време. Не се установи разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Изискващите се по условието 2 бр. инструкции са представени при проверката и се прилагат. Представена е тетрадка-дневник с месечни записи.

При проверката е извършен оглед на изградената водоплътна изгребна яма съгласно Условие 10.1.1. Не се констатира заустване на отпадъчни води от площадката. Дружеството е изготвило инструкции и дневници за документиране по Условие 10.

Дружеството не извършва дейности по третиране и/или транспортиране на отпадъци. При проверката се констатира, че на площадката не са генерирани отпадъци, различни по вид (код и наименование) и количества от посочените в комплексното разрешително. Обособени са участъци, осигурени са съдове, пластмасови бидони и чували, за разделно събиране на отпадъците. Съдовете са маркирани с код и наименование на отпадъка, съгласно нормативните изисквания и във връзка с комплексното разрешително. Предприети са мерки за не смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, на оползотворими отпадъци с не оползотворими. За съхраняване на опасни отпадъци от люминесцентни лампи е осигурено изолирано помещение, маркиран съд и сорбент, сяра в количество 2 г/кг отпадък. При проверката не са представени договори за предаване на отпадъци за последващо третиране и отчетна книга по чл. 44 от ЗУО, по образец съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. Дейностите с отпадъци и образуваното годишно количество отпадъци е докладвано в ИАОС като част от ГДОС, съгласно Условия № 11. в КР. Разработени са и се прилагат инструкции по Условия № 11. от КР. Заведен е дневник, в който са документирани проверките, съгласно инструкциите по Условия № 11. от КР. Обособени са две площадки, с трайна настилка, за съхраняване на торова постеля, СЖП. Площадката е с наклон за недопускане на разливи и за отвеждане на води към шахти, свързани с водоплътна изгребна яма. Управлението на СЖП е докладвано в ИАОС като част от ГДОС.

