




УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци;

Дата на извършване на проверката: 03.11.2016 г .

Място на извършване на проверката: : гр. Ловеч, бул. „Освобождение” № 10, обл. Ловеч;

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД 0600/24.10.2016г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г. по отношение на спазване на условия в комплексно разрешително №439-Н0/2012г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 439-Н0/2012г. на оператор “Феникс Инверс” ООД, гр. София.

При извършената проверка е констатирано следното:

Инсталациите, попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС се намират на площадката и не се различават от тези които са описани в условие 2 . Всички изброени инсталации, попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС се намират на площадката:

- Предварително третиране и разкомплектоване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – в момента на проверката работи;
- Инсталация за преработка на пластмасови отпадъци - в момента на проверката не работи;
- Инсталация (цех) за ротационно леене на полиетилен (ниска плътност – високо налягане) - в момента на проверката не работи;
- Пресножица ЛЕФОРТ за рециклиране на стоманени отпадъци - в момента на проверката работи;
- Пресоваща и балираща машина “PRESONER“ за хартиени и картонени отпадъци - в момента на проверката работи;
- Стружкодробилен и брикетиращ комплекс - в момента на проверката работи.

Не се превишава определеният капацитет. Представена е счетоводна справка за произведената алуминиева сплав от инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци от началото на 2016 г . В момента на проверката не работят и двете пещи. Пещ №1 не се експлоатира от 2013г. Операторът е докладвал годишното количество произведена продукция за инсталацията по Условие 2 в ГДОС с вх. № 2068/31.03.2016г. Извършва се измерване и изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие 2 в месечни справки, представени по време на проверката.

Дружеството е информирано от МОСВ за „Откриване на процедура за преразглеждане на КР с Инсталации за обработване на цветни метали и инсталации за пържене или агломерация на метални руди във връзка с публикуване на нови заключения на най - добри налични техники.“ Съгласно горепосоченото заключение за НДНТ, операторът попада в т. 2.5: Обработване на цветни метали: а) производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или



вторични суровини чрез металургични, химични и електролитни процеси. По време на проверката, операторът беше запознат със законовите срокове за изпълнение на заключението за НДНТ.

Дружеството е определило отговорните длъжностни лица във връзка с изпълнението на КР и управлението на околната среда и представи списък по време на проверката. Изготвен и представен е списък на персонала, отговорен за изпълнение на условията на КР. За проведеното обучение през 2016г. е изготвен и представен при проверката протокол. Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, които се изискват в комплексното разрешително са разработени и са записани в списък с инструкциите. В РИОСВ – Плевен е представен ГДОС съгласно изискванията на КР с вх. № 2068/31.03.2016г. През отчетния период няма установени аварийни или други замърсявания на територията на площадката. Операторът декларира, че няма планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2. Няма възникнала непосредствена заплаха за екологични щети до момента на проверката. Представена е обобщена справка за консумираната ел. енергия от инсталацията по Условие 2 от началото на 2016 г. Няма превишение на консумираната ел. енергия. Представена е месечна справка за консумираната ел.енергия от инсталацията за производство на алуминиеви сплави на блокчета от алуминиеви отпадъци. Представена е и справка за изразходения природен газ от инсталацията за ротационно леене, няма превишение на количеството природен газ.

В обекта се поддържа картотека с актуални ИЛБ, на произвежданата алуминиева сплав и използваните дизелово гориво, масла и антифриз, отговарящи на Приложение I на Регламент 453/2010. При проверката се извърши физически оглед на местата за съхранение. Съхранението на химикалите отговаря на изисквания на ИЛБ и на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Складовете за спомагателни материали, горива и продукти са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Отговорно лице води ежедневни проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти и документира резултатите в дневници за резервоара за дизелово гориво и от обследване на обваловките за течни спомагателни материали, горива и продукти. За проверявания период няма установени случаи на несъответствия и течове.

На площадката са налични разрешените с Условие 9.1.2 и Условие 9.1.3 организирани източници на емисии. При проверката не се констатираха работещи инсталации с източници на емисии във въздуха. Пещ № 2 и инсталацията за ротационно леене на полиетилен са работили през 2016 г. с намален капацитет. Пещ № 1 с комин К1 не работи от 2013 г., за което РИОСВ - Плевен е уведомена с писмо вх.№ 6728/2013г. Захранването на пещта е спряно и при настоящата проверка това е проверено и потвърдено. При работата в леярния участък не се прави допълнителна обработка на стопилката чрез продухване с газове и не се ползва хексахлоретан. Смленият ПЕ се съхранява в затворени биг бегове и не е източник на неорганизираните емисии. Изискващите се измервания на емисиите са проведени в съответствие с посочените в Условие 9.5.1.1 обхват и периодичност. Последните собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите са проведени през 2015г. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ Плевен. Установените концентрации на замърсители, съгласно издадените от акредитирани лаборатории протоколи от изпитване, не превишават определените в условието емисионни норми. Изискващите се инструкции са представени при проверката и се прилагат. Не са установени случаи на разпространение на неорганизираните емисии, в това число на неприятни миризми, извън границите на производствената площадка. В представения ГДОС за 2015 г. са докладвани резултатите от проведените измервания и от прилагането на инструкциите по условието. Съгласно Условие 9.5.1.1, операторът е задължен да проведе следващите собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите във въздуха от неподвижните източници на площадката, до края на 2017 г.

Операторът на инсталацията е разработил и прилага изискващите се инструкции по Условие №10 на комплексното разрешително. Води отчетност (ежемесечни справки) за извършените проверки за чистотата на площадката и състоянието на площадковата канализация, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представен е актуален договор с “Вик” АД гр. Ловеч за пречистване на отпадъчните (битово-

