



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** Ферма за отглеждане (угояване) на патици мюлари (център №1 и център №2), землище с.Умаревци, общ.Ловеч

**Дата на извършване на проверката:** 14.11.2016 г.

**Място на извършване на проверката:** с.Умаревци, общ.Ловеч

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Води
- Почви

**Основание за проверката:** чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и жалба с вх.№ОИК-2-33/02.11.2016 г.

**Цели на проверката:**

Извънпланов контрол по спазване изискванията на:

- ✓ Закон за водите
- ✓ Закон за опазване на околната среда

**Проверени са:**

- Производствени сгради общо 7 бр., от които 3 бр. в център №1 и 4 бр. в център №2;
- Площадката на фермата в ПИ № 75112.41.29, землище с.Умаревци, общ.Ловеч
- Торохранилища 2 броя, с обем 1500 м<sup>3</sup> в център №1 и 1800 м<sup>3</sup> център №2;
- Торосъбирателна яма с лагуна, по 1 бр. във всеки център;
- Земеделски земи, граничещи с имота;
- Участъци от напоителен канал и бара, поречие Осъм;
- Водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на с.Умаревци и с.Йоглав;

**При проверката се констатира, че:**

1. В РИОСВ Плевен е внесено уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици, находяща се в землището на с.Умаревци и с.Йоглав, общ.Ловеч” с възложител „Амон Ра” ООД. От дружеството е изискана допълнителна информация за изясняване допустимостта на инвестиционното предложение. Към момента на проверката възложителят не е представил исканата информация.

2. Производствените сгради в птицеферма с.Умаревци (център №1 и център №2) са общо 7 бр., от които 6 бр. сгради са заредени с птици. По информация на представляващия дружеството към момента на проверката общия брой птици във фермата е 17000 броя. Цикълът на угояване е 15 дни, сградите се зареждат с поетапно, след което патиците се транспортират в клиника. Дейността по угояване на патици-мюлари се извършва целогодишно.



3. За водопой на птиците и измиване на помещенията във фермата се ползва вода от собствени водоизточници в землището на с.Йоглав. Дружеството има актуално разрешително за водоземане издадено от БДДР Плевен.

4. Отпадъчните продукти (отпадъчни води, примесени с торов отпад) от дейността чрез торосъбирателен канал се извеждат от производствените сгради до водоплътна торосъбирателна яма с лагуна, по 1 брой за всеки център. При направения оглед се установи, че съоръженията за отпадъчни продукти (торосъбирателна яма с лагуна) са запълнени. Образованите отпадъчни води преливат и се отвеждат извън имота в прилежащи земеделски земи на две места: от център №1 в точка с географски координати N 43°12' 33,6" E24°47' 35,1" и от център №2 в точка с географски координати N 43°12' 35,0" E24°47'48,5". В имота има тороохранилища - метални резервоари с обем съответно 1500 м<sup>3</sup> за център №1 и 1800 м<sup>3</sup> за център №2. Към момента на проверката същите не се използват по предназначение.

5. При направения оглед на земеделски земи, граничещи с фермата се установи, че отпадъчни води преливат и се оттичат извън имота на фермата в прилежащи земеделски земи на две места, описани в констатациите по т.4. Част от отпадъчните води от център №1 се отвежда в напоителен канал чрез земна вада, премиваща през земеделски земи. Вадата е успоредна на пътя, водещ до фермата.

6. При огледа на напоителния канал описан в т.5 се установи наличие на отпадъчни води в участък между точки с географски координати: N 43°12' 16,2" E 24°47' 21,6" и N 43°12' 26,8" E 24°47' 46,3". При направения оглед на участък от бара, поречие Осъм, на около 50,0м. над и под водосток с географски координати N 43°12' 11,8" E 24°46' 54,5" не се констатира заустване на отпадъчни води от птицефермата и напоителния канал в повърхностния воден обект.

7. Под птицефермата на около 1,5 км. се намират 6 броя водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на с.Умаревци, с.Йоглав и част от гр.Ловеч, стопанисвани от ВиК АД гр.Ловеч. Проверката е извършена с участието на представител на БДДР Плевен.

#### **Заклучение:**

Дадени са предписания на представляващия „Амон Ра” ООД да преустанови нерегламентираното изпускане на отпадъчни води от птицефермата в земеделски земи, да почисти напоителния канал и лагуните в птицефермата от наличните отпадъчни продукти – отпадъчни води примесени с торов отпад. Да уведоми писмено РИОСВ Плевен за изпълнение на предписанията.

#### **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- Изпълнение на предписанията, дадени с констативен протокол № КПКД-70/14.11.2016 г.
- Законосъобразно съхранение на формираните от дейността отпадъчни продукти (отпадъчни води примесени с торов отпад) и последващо третиране с цел опазване на почвите и подземните води от замърсяване.

