




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Промислена инсталация за производство на хартия, стопанисвана от “Джи Еф Еф” АД, с. Черковица, общ. Никопол.

Дата на извършване на проверката: 14.07.2016 г.

Място на извършване на проверката: с. Черковица, общ. Никопол, Индустриална зона.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0381/29.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Плевен, във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 430-Н1/2014 г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 430-Н1/2014г., на оператор “Джи Еф Еф” АД, с. Черковица.

При извършената проверка е констатирано следното:

В момента на проверката производствена линия Машина №1 не работи, демонтирани са два броя помпи от нея. Производствена линия Машина №2, състояща се от ситова част, преса, сушилен цилиндър, накат и трикатна е монтирана, но не работи. Инсталацията, не попадаща в обхвата на Приложение № 4 - Горивна инсталация, включваща ПКГМ 12 и ПКГМ 12 се намира на площадката. На площадката няма нови инсталации, включени в Приложение №4 към ЗООС. В съседно на производствения цех хале е складирана опаковъчна машина.

Всички предписания от последната планова проверка на РИОСВ-Плевен, са изпълнени . Във връзка с писмо на МОСВ изх. № 91-00-96/07.10.2014г. и прието ново заключение за НДНТ за Инсталации за производство на целулоза, хартия и картон, са предприети действия по преразглеждане на КР. Операторът представи по време на проверката писмо с вх. №585-ПН-1680/11.07.2016 г. в ИАОС.

Операторът на комплексното разрешително е разработил всички инструкции съгласно условията на комплексното разрешително и приложимите към тях дневници, определил е персонала, който ще извършва дейности по изпълнение на условията в КР и е изготвил актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани. Няма записи по прилагане на гореспоменатите инструкции, тъй като операторът декларира, че до момента на проверката на територията на площадката инсталациите по условие 2, не осъществява производствена дейност .

Операторът декларира, че към момента на проверката инсталацията по условие 2 не е въведена в експлоатация по смисъла комплексното разрешително. През проверявания период няма случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, за което РИОСВ Плевен да е информирана от оператора.

Операторът има действащо разрешително за водоземане от река Дунав и договор с “В и К” за неопределен срок. В момента на проверката инсталацията по условие 2 не осъществява производствена дейност. В дневник за измерване и документиране на изразходваните



количества вода за производствени нужди не са документирани водни количества . Всички инструкции по условието са подготвени представени по време на проверката, няма записи.

Има изготвена и утвърдена инструкция за измерване/изчисляване и документирани на използваните количества суровини и спомагателни материали съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. При проверката се представи дневник за документирани на използваните количества суровини и спомагателни материали. В дневника е отразено, че няма изразходени количества суровини и спомагателни материали .

При проверката се представиха информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на II на Регламент (ЕО) 1907/2006. На площадката се съхраняват суровини и спомагателните материали - целулоза, амонячна вода, алуминиев сулфат, фосфорна киселина и флокулант. Съхранението е на определените места, посочени на схема Приложение № 4 от заявлението. Складът за съхранение на опасни химични вещества и смеси отговарят на Условие 8.3.4.2.. В “Дневник резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” са документирани ежемесечни извършени проверки. Няма установени нарушения. Към момента на проверката РИОСВ Плевен не е уведомена за промяна на местата за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти във връзка с Условие 8.3.6.2. Представиха се изготвени и утвърдени от директора инструкции в съответствие с Условие 8.3.4 на КР

При проверката не се констатираха работещи организирани източници на емисии в атмосферния въздух. На площадката са налични следните горивни източници - котел № 1 ПКГМ 12 и котел № 2 - ПКГМ 12. Изведени от експлоатация са 2 бр. котли, единият от които е частично разкомплектован, а другият е консервиран. На площадката е налично едно годно за експлоатация изпускащо устройство - описаното в разрешителното изпускащо устройство № 1 – метален комин с 2 бр. газоходи от котел № 1 и № 2. Вторият наличен на площадката монолитен комин е с повредена горна част, към който няма свързани газоходи. По информация от представител на дружеството, Котел № 1 ПКГМ 12 е запалван във връзка с проби на новата производствена линия.

Емисионните норми и ограниченията за дебитата не са превишени, съгласно представените в РИОСВ – Плевен резултати от проведено на собствено периодично измерване (СПИ) на емисии на вредни вещества в отпадъчните газове от комин № 1, от източник котел № 1 ПКГМ 12, с мощност 8,45 MW, на твърдо гориво - въглища. Показателите и честотата на измерване, определени в Таблица 9.5.1, са спазени. Резултатите са документирани с Протокол за извършени СПИ № 633Д/11. 11. 2015г. и Протокол от изпитване, № 633Д/20.11.2015г., издадени от акредитирана лаборатория. Резултатите от СПИ са нанесени в дневника към инструкцията по Условие 9.5.4.5. В останалите дневници, разработени към инструкциите по Условие 9, не са нанесени записи, поради липса на производствена дейност. При проверката не са констатирани източници на неорганизираните емисии, включително на миризми. Във връзка с изпълнението на Условие 9.5.1, дружеството следва да проведе СПИ на емисиите от комин № 1, до края на календарната 2016 г. Резултатите следва да се представят в РИОСВ – Плевен с доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6/26.03.1999 г. – в срок до 1 месец след извършване на измерването.

При направения оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води от инсталацията за производство на хартия, се установи че съоръженията не работят. Към момента на проверката инсталацията не осъществява производствена дейност и не се генерират отпадъчни води. На буферните резервоари, при участък „Чистач“, има аварийни изпускатели на кота долно ниво резервоар и изпускатели за преливащи води на кота горно ниво резервоар - 4 бр. Изпускателите заустват в довеждащ колектор към р.Осъм. На аварийните изпускатели на кота долно ниво резервоар има монтирани спирателни кранове, пломбирани при предходна проверка с пломба на РИОСВ Плевен. При направения оглед се установи че пломбите са налични. Не се констатира изпускане на отпадъчни води от аварийните изпускатели и черпателния резервоар на помпена станция в довеждащия колектор към р.Осъм. При огледа на участък от р.Осъм в точката на заустване, не се установи поток отпадъчни води от площадката

