




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен



УТВЪРДИЛ:  
ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

**Обект:** Инсталация за производство на амбалажно стъкло с топилен капацитет на пещите над 20t/24h, стопанисвана от "Рубин Трейдинг" АД, гр.София.

**Дата на извършване на проверката:** 10.11.2016 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Плевен, Западна индустриална зона.

**Основание за проверката:** чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД-806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0611/31.10.2016 г. на Директора на РИОСВ-Плевен във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2016 г.

**Цел на проверката:** Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително, № 127-Н1/2010г. на оператор "Рубин Трейдинг" АД, гр.София.

**При извършената проверка е констатирано следното:**

**Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

С решение №127-Н1-ИЗ-А1/2016г, Изпълнителния директор на ИАОС е актуализирал комплексното разрешително на „Рубин Трейдинг“ АД, което е влязло в сила на 12.04.2016г. Инсталациите, обхванати от настоящето разрешително - Ванна пещ № 3 и Ванна пещ № 5 за производство на амбалажно стъкло се намират на площадката на оператора „Рубин Трейдинг“ АД и в момента работят. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Линия към Ванна пещ №3 включваща - 4бр. фидери, 4бр. стъклоформовъчни машини, 3бр. линии за топло покритие, 4бр. темперни пещи и Линия към Ванна пещ №5 включваща – 4бр.фидери, 4бр. стъклоформовъчни машини, 4бр. темперни пещи, 4бр. линии за топло покритие, 4бр. линии за студено покритие също работят. В момента на проверката не работи водогреен котел. Старият материален цех към Ванна пещ №3 и Ванна пещ №5 работи в момента на проверката.

Определеният капацитет не се превишава. Представена е производствена справка „Изтеглена стъкломаса от Ванна пещ №3 и Ванна пещ №5”, съгласно която за месеците от началото на годината до момента на проверката няма превишение на капацитета на двете ванни пещи съгласно разрешения в комплексното разрешително. Операторът е документирал и докладвал производството на двете ванни пещи в ГДОС за 2015г. с писмо вх.№ 2080/31.03.2016г.

„Рубин Трейдинг” АД е сертифициран по ISO 14001:2004; ISO 22000:2005; ISO 9001:2012 и OHSAS 18001:2007. Операторът е изготвил и представи по време на проверката списък с всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани с разрешителното. Инструкциите за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително са представени по време на проверката, записи се водят към



конкретните инструкции в съответствие с комплексното разрешително. Инструкциите за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното се прилагат, водят се записи.

Няма регистрирани аварийни ситуации за отчетния период на проверката. С писмо, изх.№2930/28.07.2015г. Дружеството информира МОСВ за промяна в работата на инсталацията по Условие 2. По време на проверката операторът представи Разрешение за строеж, подписано от главния архитект на община Плевен. Не се надвишават количествата вода за производствени нужди през 2016г. Представена е производствена справка „Консумация на вода за промишлени нужди от Рубин Трейдинг АД“ за 2016г. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2 не превишава стойността, посочена в Таблица 8.2.1, съгласно представена справка. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и не превишават съответните количества, определени с КР. Прилага се инструкция за измерване/изчисляване и за оценка на съответствието, водят се ежемесечни записи за изчислените количества на консумация за единица тон продукт. При проверката се представи картотека с информационни листове за безопасност, предоставени от доставчиците, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент REACH и Приложение I на Регламент 453/2010. Суровините и спомагателните материали се съхраняват на местата, определени в КР. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията. Не се съхраняват спомагателни материали и реагенти в опаковки с нарушена цялост. За проверявания период се прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на ОХВ. Извършва се периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали. Резултатите от проверките се нанасят в дневник, водят се записи веднъж месечно. За проверявания период няма регистрирани случаи на разливи. Извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества са докладвани в ГДОС 2015 г.

При проверката се установи, че на площадката се експлоатират неподвижни източници на емисии, изпускащи устройства и пречиствателни съоръжения, съгласно разрешените в КР. При проверката се установи, че са изградени и се експлоатират всички посочени в условие 9.1.1. пречиствателни съоръжения в Стар материален цех - 8 бр. ръкавни филтри към изпускащи устройства от № К7 до К14. Прахоуловителната инсталация към стар материален цех е изцяло изградена. Направен е оглед на съоръженията. Изискващите се параметри относно ръкавни филтри към изпускащи устройства № 7 до 14 на стар материален цех са определени в документ на дружеството. По условията, изискващи актуализиране на информация и данни, водене на записи, съхраняване и анализиране се прилагат актуализирани инструкции и оперативни документи, които се представени при проверката. Към датата на проверката операторът провежда СПИ на източниците по Условие 9 в съответствие с разрешената честота и обем. На 24.10.2016 г. е проведен планов контролен мониторинг на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от Ванна пещ № 3 и № 5. Резултатите от измерванията са представени в РИОСВ-Плевен с писмо вх. №6263/04.11.2016 г. Констатирано е превишаване на максимален дебит на газовете, изпускани от комините на Ванна пещ № 3 и Ванна пещ № 5 (определени в КР в Табл. 9.2.2.1 и превишаване на допустимите стойности на NOx (азотни оксиди), изпускани от комина на Ванна пещ № 5 (определени в Табл. 9.2.2.1-продължение). Контролният мониторинг е извършен съвместно с ИАОС РЛ- Плевен. Операторът е запознат по време на проверката с резултатите от контролния мониторинг проведен на 24.10.2016г., представени с констативен протокол. За установените отклонения от нормите, определени в Условие 9.2.1, „Рубин Трейдинг“ АД следва да приложи инструкцията за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Ефективността от прилагането им да се обоснове с резултати от проведен собствен мониторинг. На „Рубин Трейдинг“ АД е наложена имуществена санкция по реда на чл. 69, ал 1 от Закон за опазване на околната среда, във връзка

