



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:



ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета).

Дата на извършване на проверката: 12 и 13.06.2018г.

Място на извършване на проверката: : с. Обнова, Община Левски

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД – 806/31.10.2006г. на Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД 0331/01.06.2018г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2018 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №548-Н0 /2017г .

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №548-Н0 /2017г на оператор ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“ гр. Русе.

При извършената проверка е констатирано следното:


ЕТ „Боко-Боряна Костадинова“ реализира производствената си дейност – интензивно отглеждане на птици в землището на село Обнова, Община Левски. Инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 18 броя сгради (халета) се намира на площадката. Към момента на проверката отглеждането на птици се осъществява в 6 бр. халета.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

- Отоплителна инсталация, включваща 18 броя печки на твърдо гориво. Отоплителната инсталация се намира на площадката и към момента на проверката се експлоатират 6 бр. печки на твърдо гориво, отговарящи на сградите за отглеждане на птици. По време на проверката е представена скица-план на площадката за отглеждане на птици – бройлери .

Операторът експлоатира инсталациите по Условие №2 от м. юни 2017г. Към момента на проверката в експлоатация са 6 броя халета. В останалите халета не се осъществява дейност, тъй като предстои реконструкция. В момента на проверката птици не се отглеждат. Последната партида птици е издадена на 10.06.2018г., за което са представени експедиционни бележки по време на проверката. Предстои ново зареждане. Операторът е представил ГДОС за 2017г с писмо вх. № 1915/30.03.2018г. коригиран с писмо вх. №1915/30.05.2018г.

По време на проверката е представен списък на инструкциите, изискващи се в комплексното разрешително. Операторът е изготвил обща инструкция по Условие 5.2 и Условие. 5.3. Няма установени несъответствия за проверявания период.



Операторът декларира, че от издаването на КР до момента на проверката няма аварийни или други замърсявания. Представен е „Комплексен доклад“ (оценка по чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежа. Към момента на проверката, операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2. Не са констатирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката, както и непосредствена заплаха за екологични щети .

Операторът е изготвил инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Инструкцията е представена по време на проверката. Водят се записи в регистрационен формуляр. Изразходваното количество вода се отчита с измервателно устройство и данните се попълват в регистрационен формуляр към обща инструкция по Условие №8.1.5. Операторът е докладвал изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди с ГДОС 2017.

Операторът е изготвил обща инструкция по Условие 8.2. Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия е посочена в регистрационен формуляр №2. За 2017 г. е докладвана и не превишава стойностите посочени в таблица 8.2.1. В обща инструкция в Регистрационен формуляр № 1 се документира експлоатацията и поддръжката на хранителната инсталация. Стойността на годишната консумация на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди е докладвана в ГДОС за 2017г. и не превишава зададената стойност в КР.

При огледа на площадката се констатирани следните организирани източници и съответните изпускащи устройства (ИУ):

-към 6 бр. халета са монтирани по 1 бр. отоплителен уред (печка на твърдо гориво). Към всяка печка е изградено изпускащо устройство (комин) с видима височина около 6 m от кота терен;

-на тесните фасади на 8 бр. халета са монтирани общо по 9 бр. вентилатори – по 6 бр. тунелни вентилатори и по 3 бр. кросови вентилатори.

Източниците на емисии към останалите халета не са монтирани.

Определеният с условие 9.2.2 брой организирани източници (вентилатори и печки) за всяка сграда (хале) е спазен, но типовете вентилатори се различават от посочените в условието. За контрол върху спазването на ограничението за максимални дебети, при проверката са изискани техническите паспорти на вентилаторите или заверена проектна документация. Установено е , че изисканата информация не е налична на площадката. На площадката няма организирани източници с нормирани емисии във въздуха.

Изискващите се по условия 9.3.и 9.4 инструкции са утвърдени на 19.05.2017 г. и са представени при проверката. Изготвени са регистрационни формуляри за документиране на проверките за източници на неорганизираните емисии и миризми, както и за предприетите мерки и коригиращи действия. В представените формуляри са документираните проверки от месеци март и април 2018г. Не са постъпвали оплаквания от неорганизираните емисии и/или неприятни миризми. При огледа не са констатирани разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Торвата площадка е с трайна настилка, наличните количества суха тор са покрити с водонепропускливо синтетично покритие, укрепено против вятър с метална мрежа.

Към момента на проверката се установи, че се извършва почистване на производствени помещения – халета №1 и №2. При почистването се генерира поток производствени отпадъчни води, който чрез шахта и канализационно отклонение от всяко помещение се отвежда в площадковата канализация. Съгласно Условие 10.1.1. от комплексното разрешително на операторът е разрешено да отвежда битово-фекални отпадъчни води от площадката в 2 бр. водоплътни изгребни ями. При проверката е установено, че на площадката е налична една водоплътна изгребна яма, в която постъпват битови и производствени отпадъчни води от инсталацията. При проверката е представен договор от 24.01.2017 г. между ЕТ „Боко – Боряна Костадинова“ и ВиК ЕООД Плевен за

пречистване на отпадъчните води от обекта в ПСОВ Плевен. Срокът на договора е едногодишен и към момента на проверката не е актуален. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на площадковата канализация и съоръженията за отпадъчни води. Направени са записи в приложения към инструкцията.

На площадката не се извършват дейности по третиране на отпадъци. Генерират се отпадъци от производствената дейност и от спомагателни дейности. Обособени са маркирани участъци и съдове за разделно предварително съхраняване на всички разрешени отпадъци с код по Наредба 2 за класификация на отпадъците. За съхраняване на опасните отпадъци е осигурен изолиран достъп-помещения с трайна настилка и съдове, за течните отпадъци поставени в обваловка, както и съответния сорбент-сяра за излезли от употреба осветителни тела, съдържащи живак и пясък за отработени масла. Опаковките от използваните медикаменти се съхраняват предварително в затворени съдове на мястото на образуване до издаване на съответната партида. Води се отчетна книга по приложение № 1 към чл. 7, т.1 на Наредба 1 относно отчетността. Същата е заверена и заведена в РИОСВ Плевен под № 1199 на 03.08.2017 г. Дружеството няма сключени към момента договори с лица с документи по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) за дейности с отпадъци. Изготвени са и се прилагат инструкции по съответните Условия 11 и Условия 11А, като контролът се документира. Попълват се регистрационни формуляри от проверките по код на отпадъка и за странични животински продукти (СЖП). Не са констатирани несъответствия. Обособен е бетонизиран участък за съхраняване на СЖП. Същите се съхраняват опаковани в полиетилен. Представен е договор за предаване на СЖП за наторяване на земеделски земи.

Операторът е извършил собствено периодично измерване на показателите за шум в околна среда на 17 и 18 юли 2017 г., документирано с Протокол от изпитване, издаден от акредитирана изпитвателна лаборатория. Докладът за резултатите от проведеното СПИ е представен в РИОСВ – Плевен с вх.№ 4259 от 16.08.2017 г. Определените в разрешителното гранични стойности на нива на шум в околната среда не са превишени, съгласно издадено от РИОСВ - Плевен заключение, изх. № 4259 от 24.08.2017 г. Изискващите се инструкции по условия 12.2.2 и 12.2.3, са изготвени и представени при проверката. Регистрационният формуляр към инструкциите е попълнен с данни от проведеното през 2017 г. измерване. Направена е оценка за съответствие, не са постъпвали оплаквания. С ГДОС за 2017 г. са докладвани в РИОСВ – Плевен резултатите от проведеното СПИ и извършената оценка.

Условията, касаещи мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, са изпълнени. Изготвени са и се прилага инструкциите. По Условие 13.2.1. собствен мониторинг на състоянието на почвите е извършен през 2017 г. Пробовземането е извършено от акредитирана лаборатория за изпитване, като резултатите от анализите ще се считат за базови съгласно изготвения и съгласуван план за мониторинг. По Условие 13.2.2. планът за мониторинг на почви е представен в РИОСВ и ИАОС за съгласуване по реда на Условие 6.10. от КР. Същият е съгласуван от РИОСВ-Плевен и от ИАОС. По Условие 13.3. се извършва документиране и докладване. Резултатите от собствения мониторинг на почвите се документират и съхраняват на площадката. Представени са протоколи от изпитване .

Операторът е изготвил инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и дневник за регистриране на аварийни ситуации на производствената площадка. Няма записи. Няма възникнали аварии към момента на проверката. Няма измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми към момента на проверката.

Планът за мониторинг при аномални режими на инсталацията по Условие 2 е изготвен и представен по време на проверката. На площадката се намира дизелов агрегат и се използва единствено за осигуряване на аварийно електрозахранване – токов удар.

Операторът декларира че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително.

Заключение:

Във връзка с констатирани несъответствия в изпълнението на условия №9 и №10, на операторът са дадени три предписания. Предписанията са изпълнени, за което е уведомена РИОСВ Плевен писмено.

Приоритети за последваща контролна дейност:

Осъществена е извънпланова проверка последващ контрол във връзка с изпълнението на предписание т.3 от констативен протокол КР № 12/13.06.2018г.