



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:  
ГАБРИЕЛ САВОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

от извънредна проверка по сигнал

**Обект:** Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

**Дата на извършване на проверката:** 16 и 17.10.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

**Основание за проверката:** постъпил в РИОСВ – Плевен сигнал, вх.№ ОИК-3-103/11.10.2018 г., на основание чл.148 и чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г. и вс. изм. и доп.), по отношение спазване на условия в комплексно разрешително № 440-Н1/2015 г.

#### При извършената проверка е констатирано следното:

Във връзка с подаден сигнал за всекидневен черен дим и силна миризма на масла от площадката, която се усеща на разстояние около 1 км, на 16.10.2018 г. от 15:10 ч. и на 17.10.2018 г. от 12:10 ч. беше направен оглед на производствената площадка и прилежащия район.


На пропускателния пункт на обекта не са констатирани миризми, характерни за дейностите на площадката. При навлизането в територията на обекта, въпреки насрещния вятър, миризма на петролни продукти е усетена в централната част на площадката, при достигане на участъка за разтоварване на суровини. При огледа, на участъка са налични около 50 бр. варели със суровини и автоцистерна в процес на разтоварване.

При проверката е констатирано, че работят и двете колони, включени в Условие №2 от действащото комплексно разрешително № 440 – Н1/2015г.: Ректификационна колона до 10 тона/денонощие (Колона № 1) и Ректификационна колона до 65 тона/денонощие (Колона № 2). Емисии се изпускат от 2 бр. изпускателни устройства (комини). Не е констатирано изпускане на черен дим от комините. При визуалния оглед, димът от комините е светло сив, полупрозрачен.

В експлоатация на площадката е и инсталацията за контактна очистка.

При проверката са изискани и представени записи в изпълнение на инструкциите по Условие № 9 и дадените предписания при предходни проверки:

- Дневник за документирани на отчетените стойности на контролираните параметри на факелната инсталация, за периода от 03.10.2018 г. до 16.10.2018 г. Не са констатирани отклонения от оптималните стойности и необходимост от коригиращи действия;



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- Дневник за периодична оценка на наличните източници на неорганизиран емисии и интензивно миришещи вещества на площадката, за периода от 15.09.2018 г. до проверката, с последен запис от 13.10.2018 г.

Не са настъпвали аварийни или други непредвидени ремонтни обстоятелства, водещи до разпространяване на неприятни миризми. Операторът не е регистрирал неорганизиран емисии, включително неприятни миризми, разпространяващи се извън обекта.

При направените огледи, не са констатирани миризми около оградата на площадката и в съседните терени.

За оперативни действия във връзка със сигнала, РИОСВ – Плевен е уведомила своевременно Община Луковит с писмо изх. № ОИК-3-103/12.10.2018г. Направени са проверки от служители на общината в периода 12 - 14.10.2018 г. Не са потвърдени обстоятелствата от сигнала, съгласно писмо, изх.№ ЕО-Д-01-107/17.10.2018 г.

**Заклучение:**

При проверката не са установени нарушения на условията, включени в комплексното разрешително.