



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



### ДОКЛАД

от извънпланова проверка на „Полихим – СС” ЕООД

**Обект:** Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к от Приложение № 4 на ЗООС), Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение № 4 на ЗООС.

**Дата на извършване на проверката:** 08.06.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** гр. Луковит, Северозападна промишлена зона, ул. „Възраждане“ № 139,

**Основание за проверката:** Заповед № РД 0337/07.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен и на основание чл. 7, т. 1. и т. 3 от Правилника за устройство и дейността на РИОСВ Плевен, чл. 1, т. 1.1.4 и чл. 2.5 от процедура за реда и начина за извършване на контролна дейност от експерти на РИОСВ-Плевен.

**Цел на проверката:** контрол за съответствие на намиращите се на производствената площадка ректификационни колони, с разрешените съгласно актуалното комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015 г. на оператор „Полихим – СС” ЕООД, гр. София.

#### При извършената проверка е констатирано следното:

Проверката е във връзка с постъпили в РИОСВ – Плевен писма с вх. № 5328/01.06.2018 г. и вх. № 3094/07.06.2018 г., за изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗР-2/18.03.2016 г. на Началника на РДНСК Северозападен район, относно премахване на незаконен строеж „Ректификационна колона до 40 тона/денонощие към цех за отработени масла в Производствена база на Полихим – СС ЕООД”.


Проверката е извършена по Заповед на Директора на РИОСВ – Плевен, с цел контрол за съответствие на намиращите се на производствената площадка ректификационни колони, с разрешените съгласно актуалното комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015 г.

При проверката е извършен оглед на производствената площадка и преглед на документи, свързани с техническото оборудване и технологичните процеси.

Констатирано е следното:

При извършения оглед на Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 тона/денонощие (т. 5.1 к) от Приложение № 4 на ЗООС), в производствената сграда е констатирано налични и в нормален технологичен режим на експлоатация:

- Ректификационна колона до 10 тона/денонощие – Колона № 1;
- Ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона № 2;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



които са част от инсталациите, обхванати от комплексно разрешително КР № 440-Н1/2015 г. Съоръженията към колоните са обозначени и маркирани.

На обособен участък за съхранение на метални отпадъци, временно се съхранява в разглобено състояние демонтираната ректификационна колона до 40 т/денонощие към цех за отработени масла. Наличните разглобени части са видимо корозирали. Датата на доброволното премахване на колоната е потвърдена с констативен протокол от проверка на работна група на Община Луковит, извършена във връзка с издаване на разрешително за строеж, включващ разрешената с актуализираното КР ректификационна колона № 2 до 65 т/д.

РИОСВ - Плевен не е уведомена своевременно за премахването на колоната до 40т/денонощие, по смисъла на Условие 16 от КР, относно прекратяване работата на части от инсталациите. Операторът е уведомил РИОСВ Плевен писмено за началото на приемни изпитвания в изпълнение на Условие 7.2 и е представил План за временно спиране на дейността на инсталацията (технологичните съоръжения) или на части от тях в изпълнение на Условие 16.3 от КР № 440-Н1/2015г. След приключване на приемните изпитания, операторът е представил в РИОСВ Плевен копие от Разрешение за ползване. Ректификационна колона до 65 тона/денонощие – Колона № 2 е новоизградено съоръжение на модулен принцип, въведено в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-284/02.03.2018г. По информация на оператора, в колоната не са използвани модули от премахнатата колона, поради повишените технически изисквания, във връзка с по-големия капацитет.

При проверката е изискана и представена документация за техническото оборудване и технологичните процеси в новоизградената колона. Представен е технически проект, част технологична, за обект „Цех за преработка на отработени масла“. Техническите паспорти на съоръженията към инсталацията не бяха представени по време на проверката.

#### **Заклучение:**

На основание чл. 154, ал. 3 от ЗООС на оператора е дадено предписание, да съхранява на площадката на Полихим СС ЕООД необходимите документи, свързани с експлоатацията на Инсталациите, обхванати от комплексното разрешително и предоставя при поискване от компетентния орган, което е изпълнено.

#### **Приоритети за последваща контролна дейност:**

.....