



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ГАБРИЕЛ САВОВ  
ДИРЕКТОР РИОСВ ПЛЕВЕН



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** площадка за производство на дървени въглища, стопанисвана от „ВИСА 1“ ЕООД, с. Български извор

**Дата на извършване на проверката:** 19.07.2018 г.

**Място на извършване на проверката:** местност “Боаза”, с. Български извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

### Проверени фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Почви;
- Води;
- Опасни химични вещества;
- Управление на отпадъците.

**Основание за проверката:** Заповед РД 0369/25.06.2018 г. на Директора на РИОСВ Плевен и на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда, както и чл.26, ал.3, т.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), чл. 119 от Закона за управление на отпадъците и чл.24 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

### Цели на проверката:


Извънреден текущ контрол върху изпълнение на задълженията по:

- ✓ Закона за опазване на околната среда;
- ✓ Закона за чистотата на атмосферния въздух;
- ✓ Закона за управление на отпадъците;
- ✓ Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, както и приложимите наредби.

### Извършени дейности:

Проверени са:

- площадка за производство и съхранение на дървени въглища, включваща 6 бр. мобилни камерни пещи за суха дестилация на дървените въглища по закрит способ;



### **Констатации:**

Площадката за производство на дървени въглища е разположена върху имоти, които попадат в защитена зона „Васильовска планина“. Същата е оборудвана с общо 6 бр. мобилни метални камери за производство на дървени въглища по закрит способ чрез суха дестилация.

В момента на проверката и при огледа се констатира, че в обекта не се извършва производство на дървени въглища. Същото е преустановено и не се извършва пускане на пазара на дървени въглища. Мобилните камерни пещи за суха дестилация на дървените въглища в момента на проверката (всички 6 бр. пещи) са отворени и празни, на част от тях са свалени вратите, в тях няма заредена дървесина. На площадката няма произведени дървени въглища. Съхранява се около 120 -150 м3 необработена сурова дървесина.

### **Атмосферен въздух**

Разположените върху площадката общо 6 бр. камери за производство на въглища са празни, не са подготвени за работа и прилагане на работните режими.

### **Почви**

В момента на проверката на площадката не се извършва производство на дървени въглища. При огледа на площадката визуално не е установено наличие на замърсяване на почви.

### **Води**

При производството на дървени въглища по закрит способ не се ползва вода за технологични нужди. Установено е, че на всяка от пещите за суха дестилация на дървени въглища, общо 6 броя, има отвор за отвеждане на образуваните производствени отпадъчни води (кондензат) в бетонов канал. В канала е установено наличие на отпадъчни води с черен цвят, без мирис. При проверката не е осигурен достъп до края на канала и до съоръжение за събиране на отпадни води. С GPS Garmin са заснети географски координати на крайната достъпна точка от канала. Не е констатиран поток отпадъчни води от производствените съоръжения в канала и в повърхностен воден обект – дере, приток на р. Вит. При огледа на участък от водния обект в близост до площадката, на около 50 м. над и под точка със заснети географски координати е установено, че водата е бистра и без съпътстваща миризма.

### **Опасни химични вещества**

Проверката е извършена като планов текущ контрол във връзка с чл. 25, т. 4 и т. 16 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и утвърден годишен план за контролна дейност на РИОСВ Плевен за 2018 г. Констатациите от проведения контрол са предмет на отделен констативен протокол на РИОСВ Плевен. Дружеството е преустановило производството до извършване на регистрация на произвежданото химично вещество в Европейска агенция по химикали. В момента на проверката не работеха мобилните камерни пещи за суха дестилация на дървените въглища, на площадката не са установени налични произведени дървени въглища.

### **Управление на отпадъците:**

#### **I. Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)**

Към момента на проверката „ВИСА 1“ ООД не извършва дейности по третиране на отпадъци, както и не транспортира отпадъци, за които се изисква издаване на документ по чл. 35 от ЗУО.

Дружеството генерира от производствената си дейност следните отпадъци, за които е извършило класификация по реда на Наредба 2/23.07.2014г., за класификация на

отпадъците: трици, талаш изрезки, парчета дървен материал (код 03 01 05) и увлечена летяща пепел от изгаряне на необработена дървесина (код 10 01 03).

В момента на проверката се констатира наличие на отпадък – пепел (код 10 01 03), събран в полипропиленови чували.

„Виса 1“ ООД действа като склад за продажба на дърва за огрев.

**Заклучение:**

При извършената проверка на дружеството не са дадени предписания.

**Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- контрол върху спазване на екологичното законодателство.