



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ.ЗОРНИЦА ЙОТКОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛЕВЕН

### ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

**Обект:** площадка за дейности с пластмасови отпадъци.

**Стопанисван от:** „Бета ресайклинг“ ЕООД

**Място на извършване на проверката:** с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен, сгради с идентификатори №№ 73674.204.278.6 с площ 1291 кв.м. и 73674.204.278.7 с площ 294 кв.м. /обща закрыта площ от 1585 кв. м./ и прилежащи открити площи към помещенията от 1200 кв. м., обща площ на площадката 2785 кв.м. част от имот с идентификатор № 73674.204.278 по КККР на селото

**Дата на извършване на проверката:** 05.11.2024 г.

**Проверени компоненти и фактори на околната среда:**

- Отпадъци;
- Екологична отговорност.

**Основание за проверката:** планов текущ контрол на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с чл. 119 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл. 57, ал. 4 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2024 г.

**Цели на проверката:**

Планов текущ контрол по спазване изискванията на:

- Закона за управление на отпадъците;
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

**При проверката са проверени:**

- открит площадка за съхранение на отпадъци;
- закрит участък със съоръжения за третиране на пластмасови отпадъци.

**Констатации:**

Площадката на „Бета ресайклинг“ ЕООД, находяща се в с. Търнене, общ. Плевен, обл. Плевен, сгради с идентификатори №№ 73674.204.278.6 с площ 1291 кв.м. и 73674.204.278.7 с площ 294 кв.м. /обща закрыта площ от 1585 кв. м./ и прилежащи открити площи към помещенията от 1200 кв. м., обща площ на площадката 2785 кв.м. част от имот с идентификатор № 73674.204.278 по КККР на селото е вписана под № 1 в регистрационен документ за извършване на дейности с пластмасови отпадъци - Решение № 08-РД-463-00/18.12.2023 г. на РИОСВ Плевен.

На площадката на дружеството, са разрешени следните дейности с отпадъци съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗУО – съхраняване с код R13 на пластмасови отпадъци; рециклиране и оползотворяване на пластмасови отпадъци с код R03 и дейности по предварително третиране на пластмасови отпадъци - сортиране, разане, шредирание, смилане, изпиране, центрофугиране и балиране с код R12. Имотите се



ползват на основание договор за наем със собственика на имота и допълнително споразумение № 1 към договора.

При проверката се извърши оглед на площадката, като същата е оградена, с положена трайна настилка от асфалт и бетон, на преоборудване подлежи едно хале с идентификатор 73674.204.278.7 (не се използва към момента на проверката), с железобетонна конструкция и бетонов под, с обща площ 1585 кв.м. на сградите.

В имота е изграден утайтел част от пречиствателно съоръжение за оборотна вода, свързан с участъка за третиране на пластмасови отпадъци.

За съхраняване на пластмасовите отпадъци, подлежащи на третиране се предвижда използване на биг-бег чували, силос.

В хале с идентификатор 73674.204.278.6 са разположени съоръжения, вписани в регистрационния документ, от технологичния цикъл за третиране на пластмасови отпадъци.

Към момента на проверката наетите халета не са захранени с вода за промишлени и питейни нужди. По отношение на всички съоръжения, вписани в регистрационния документ са налични на площадката и са установени на окончателните им места. В момента на проверката съоръженията и производствената линия не работи. Предвижда се получаване на гранулат. За определяне теглото на постъпващите на площадката и третирани отпадъци се предвижда използването на електронна везна на база писмен договор.

Не са присъединени към канализационна система и пречистването на отпадните води в ПСОВ.

За обектът, подлежащ на проверка при настоящия момент не се представи документ за въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Към момента на проверката на проверяваната площадка не се извършват дейности с код: R03 и R12 с отпадъци. Съхраняват се (дейност с код R13 по ЗУО) пластмасови отпадъци в количество, приети през 2024 г. съгласно отчетността в НИСО. Представи се писмен договор за приетите на площадката отпадъци с код 15 01 02. Установи се наличие на гранула от работата на съоръженията при третирането на пластмасов отпадък, съхранена в биг-бег чували. Представи се изготвено от собственика на имота заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели адресирано до БДДР Плевен.

## **II. Екологична отговорност:**

Дружеството предвижда да извършва дейност по т. 2 от Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) – дейност по управление на отпадъците, за което се изисква разрешение по ЗУО. Фирмата има издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци с № 08-РД-463-00/18.12.2023 г. на РИОСВ Плевен, издадено от Директора на РИОСВ Плевен.

Във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ, дружеството е необходимо да изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети за площадките, за които има издадено издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци с № 08-РД-463-00/18.12.2023 г. на РИОСВ Плевен. Дадено е предписание за предоставянето ѝ в РИОСВ – Плевен.

В момента на проверката при огледа на Площадка № 1 не се констатираха разливи.

## **Заключение:**

При извършената проверка са установени пропуски и/или нарушения, водещи до отклонения от приложимите норми по фактор отпадъци.

## **Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:**

- контрол за изпълнение на задължения по приложимото екологично законодателство.

18.11.2024 г.