



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

За Директор на РИОСВ-Плевен

съгласно Заповед № РД-131/11.02.2020 г.

на Министъра на околната среда и водите

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Инсталация за производство на дървесни пелети, стопанисвано от "ХЕДОН" ЕООД

Дата на извършване на проверката: 30.06.2020 г.

Място на извършване на проверката: кв. „Долно Ливаде“, гр. Троян, област Ловеч.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Управление на отпадъците.

Основание на проверката: на основание чл. 24, т. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), чл. 119 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл. 148 и чл. 154 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2020 г.

Цели на проверката:

Осъществяване на текущ контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които я замърсяват или увреждат, по спазване изискванията на:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО).
- наредбите към горепосочените закони, приложими към дейностите в обекта.

Проверени са следните участъци и документи:

- площадка за суровини;
- участък за смилане на сурова дървесина;
- участък за производство и опаковане на пелети;
- пречиствателно съоръжение и изпускателно устройство (комини) към източниците на емисии във въздуха;
- участък за съхранение на отпадъци;

Констатации:

Контрол по Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

На площадката на обекта са налични следните неподвижни източници на емисии във въздуха:

- изпускателно устройство след сушилна инсталация за дървесни стърготини и трици, с топлогенератор на гориво дървесни трици, с пречиствателно съоръжение скрубър;
- изходящи въздуховоди за охлаждащия въздух към пелетизиращата преса - 2 изпускателни устройства.



При извършения оглед на площадката се констатира, че източниците на емисии са в експлоатация. Инсталацията работи на пълен капацитет емисиите от комина към сушилната са неоголямо количество дим с бял цвят, характерен за изпускането на водна пара от сушенето.

Емисиите на прах след сушилната и чуковата мелница се изпускат организирано с 1 бр. комин с височина, съответстваща на изискването на Наредба № 1/27.06.2005 г. (обн. ДВ бр. 64/2005 г.) за височина, не по-малка от 12 метра, считано от кота терен.

Собствени периодични измервания на емисиите от прах и органични вещества, при работата на инсталацията за производство на пелети, след смилането и сушенето е проведено през 2018г. преди издаване на разрешение за ползване от Община Троян. Протоколът от изпитване е представен в РИОСВ гр.Плевен по реда на чл.39 от Наредба №6/1999г с вх.№2315/20.4.2018г. Докладът е оценен като съответстващ на изискванията на същата наредба, за което операторът е уведомен с писмо изх.№2315/27.4.2018г.. При проверката на протоколите не е установено превишение на приложимите норми за допустими емисии НДЕ.

Ново собствено периодично измерване на емисиите от прах и органични вещества при работата инсталацията следва да бъде проведено до края на 2020г.

При проверката е направен оглед на терените около площадката на пелетизиращата инсталация. Не се установи наличие на източници на неорганизираните емисии от прах т.е. разпилени дървесни трици във и извън производствената площадка.

Управление на отпадъците.

1. Контрол по чл. 119 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО):

“ХЕДОН” ЕООД е с предмет на дейност производство на развиван фурнир, заготовки и детайли от масивна дървесина и пелети от иглолистна дървесина и дървесни отпадъци. Дружеството притежава регистрационен документ за дейности с отпадъци, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО - №08-РД -334 -00/28.02.2018г. Разрешена е дейност (R1) - изгаряне на отпадъци от трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири

При извършената проверка на площадката на дружеството се констатира, че са генерирани отпадъци от дървесни кори и минимални количества дървесни трици и пепел. Съхранени са разделно на обособен участък, с трайна настилка, триците в затворен съд.

ХЕДОН ЕООД е извършило класификация на отпадъци по реда на Наредба 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъци.

Дружеството води отчетност за отпадъците в 2 броя отчетни книги – отчетна книга по прил.4 и отчетна книга по приложение 2, за транспортираните количества отпадъци. Съгласно водената отчетност през 2020г. са генерирани и изгорени 24 тона дървесни отпадъци.

Изготвен и изпратен е годишен отчет за отпадъците в ИАОС.

Във връзка с действаща инсталация за производство на пелети, на друга площадка, собственост на Хедон ЕООД е необходимо дружеството да извърши изменение и допълнение на действащия регистрационен документ за третиране на отпадъците.

Заклучение:

При проверката не са установени съществени пропуски, несъответствия и отклонения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

За констатираното при проверката несъответствие е дадено предписание с конкретен срок за изпълнение.

Приоритети при провеждане на следваща контролна проверка:

- Контрол върху изпълнението на дадените предписания;
- Контрол върху изпълнение задълженията на дружеството по спазване изискванията на приложимото екологично законодателство.

