



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

УТВЪРДИЛ:  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН



## ДОКЛАД

от извънпланова проверка по сигнал

**Обект:** Регионален център за управление на отпадъците – Луковит.

**Дата на извършване на проверката:** 09.09.2024 г.

**Място на извършване на проверката:** РЦУО Луковит, м. „Голия връх“, землище на гр. Луковит;

**Основание за проверката:** последващ контрол по изпълнение на дадени предписания с КП № КР-39/26.08.2024 г. във връзка с постъпил сигнал с вх. № ОИК-3-94/26.04.2024 г. за аварийна ситуация свързана с пожар на територията на клетка №1 на РЦУО – Луковит на основание чл. 156, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

### При проверката се констатира, че:

1. Настоящата проверка е във връзка с проследяване на изпълнението на дадени предписания с констативен протокол № КР-39/26.08.2024 г. на РИОСВ – Плевен.

На 26.08.2024 г. във връзка с постъпил в РИОСВ Плевен сигнал с вх. № ОИК-3-94/26.04.2024 г. за аварийна ситуация свързана с пожар на територията на клетка №1 на РЦУО – Луковит подаден от оператора община Луковит е извършена проверка на място. При проверката с издадения констативен протокол № КР-39/26.08.2024 г. на РИОСВ – Плевен са дадени на кмета на Община Луковит предписания незабавно да се преустанови приемането за депониране на отпадъци до прекратяването на възникналата аварийна ситуация на територията на Клетка №1 на РДНО – Луковит, ежедневно да информира РИОСВ Плевен за развитието на ситуацията, както и за дейностите по предотвратяване, контрол и ликвидиране на настъпилата аварийна ситуация и да се представят копия от архивираните видеоизображения за периода 20.08.2024 г. - 26.08.2024 г.

2. В изпълнение на горесцитираните предписания, Община Луковит преустанови от 26.08.2024 г. приемането за депониране на отпадъци в участъка на засегнатата площ на клетка №1. В периода от 26.08. 2024 г. до 05.09.2024 г. е представена от оператора информация на e-mail на РИОСВ – Плевен с вх. №№ КП692(1)/28.08.2024 г., КП692(2)/28.08.2024 г., ОИК-3-94(2)/29.08.2024 г., ОИК-3-94(3)/29.08.2024 г., ОИК-3-94(4)/30.08.2024 г., ОИК-3-94(5)/29.08.2024 г., ОИК-3-94(6)/04.09.2024 г. и ОИК-3-94(7)/05.09.2024 г. за извършваните ежедневни дейности по запръстяване на засегнатата площ на клетка №1 и по овладяване на пожара. Копия от архивираните видеоизображения направени в периода от 20.08.2024 г. 26.08.2024 г. на депото са представени в РИОСВ – Плевен с писмо изх. № 01-2298/09.09.2024 г.





3. В изпълнение на условие 14.3 от КР, операторът е водил записи в дневника за аварийни ситуации.

4. При настоящата проверка се извърши оглед на клетка № 1 в РДНО – Луковит. Възникналият на 25.08.2024 г. пожар в клетка № 1 на РДНО – Луковит е загасен. Не се наблюдава задимяване в резултат на тлеещи и/или открито горящи отпадъци депонирани в клетка № 1. Участъкът в клетка № 1 обхванат от загасения пожар, е запръстен. По данни на оператора за запръстяването при потушаване на пожара в периода 26.08.2024 г. до 05.09.2024 г. в клетка № 1 са внесени земни маси в количество от 6 050 т.

В резултат от протеклото горене в клетка № 1 на отделни участъци видимо е понижено нивото на повърхностния слой земни маси. Понижаване на нивото е особено изразено в участъците около газоотвеждащите кладенци (габиони), независимо от внесените земни маси.

Огледа на преградната дига на клетка № 1 на РДНО – Луковит, показва наличие на участъци с овъглени остатъци от депонирани отпадъци в резултат на загасения пожар. Предвид наличието на слой от инертен материал, не може да се възприеме директно състоянието на мембраната улавяща водите и инфилтратата в клетка № 1.

По данни на оператора, поради незначително количество на инфилтратата, е затворен спирателния кран на отвеждащия тръбопровод. Към момента се предполага наличието на слой инфилтрат по дъното на клетка № 1 на РДНО – Луковит.

Всички засегнати от пожара вертикалните газоотвеждащи кладенци (с №№1,2,3,5,6,7 и 8), във видимата част от височината им, над последният запръстен хоризонт са разрушени/компрометирани. Единствено незасегнатият от пожара газов кладенец №4 (с координати по приложение №3 x 4696876,60; y 8078526,46; z 178,75) е с ненарушена цялост. Поражения по височината на газовите кладенци под най-горния запръстен хоризонт не могат да бъдат установени без специално обследване на щетите. Към датата на настоящата проверка няма видима причина за прекъсване на собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци.

При проследяването на нивата на замърсителите на въздуха с газанализатора за аварийни ситуации GASMET на 26.8 и 27.8.2024г. не са установени пикови стойности на вредни вещества. При проведеното по време на аварийната ситуация измерване на основни и допълнителни показатели за КАВ с мобилната станция на РЛ-Плевен към ИАОС, в периода от 27.8 до 30.8.2024г. не са установени стойности, превишаващи пределно допустимите нива на ФПЧ<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, озон O<sub>3</sub>, NH<sub>3</sub> и H<sub>2</sub>S. Протоколите от измерванията са представени в РИОСВ-Плевен с вх.№ 3913(1) и 3913(2)/30.8.2024г.

В момента на депото се приемат само битови отпадъци.

По време на пътуването, при преминаването през гр. Луковит по пътя към депото не беше усетена миризма и задимяване в рамките на населеното място.

#### **Заклучение:**

На оператора на комплексно разрешително КР № 518-Н1/2020 г. са дадени 3 бр. предписания, които са изпълнени в определения срок .